



AJUNTAMENT DE PORRERES

CATÀLEG D'ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL MUNICIPI DE PORRERES 2019



DOCUMENT 3. FITXES INDIVIDUALITZADES

1. INDEX. Llistat dels béns indexat
2. Fitxes Individualitzades

AC- Arquitectura Civil. AC-079 – AC-163

DOCUMENT 3.2 – AC



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



ÍNDEX

CODI	DENOMINACIÓ	GRAU DE PROTECCIÓ	ENTORN DE PROTECCIÓ	DIRECCIÓ
AC-079	-	C	-	Sala i Verd 13
AC-080	Ca sa Senyora de Son Fiol	C	-	Sala i Verd 26
AC-081	-	C	BP011	Agusti Font 36
AC-082	-	C	BP011	Agusti Font 38
AC-083	-	C	BP011	Agusti Font 39-41
AC-084	-	B	-	Nunyo Sanç 12
AC-085	-	C	-	Caritat 6
AC-086	-	C	-	Caritat 10-12
AC-087	-	C	-	Caritat 14
AC-088	-	C	-	Caritat 17
AC-089	La Sala Vella	B	BP001	Plaça de la vila, 1
AC-090	Can Llompart - Danus - Carrina	B	BP001	Plaça de la vila, 3
AC-091	Can Torres	C	BP001	Plaça de la vila, 10
AC-092	-	C	BP001	Plç Vila 12
AC-093	Can Fusteret	C	BP001-BP011	Bisbe Campins 1
AC-094	Can Botera	B	BP001	Bisbe Campins 2
AC-095	S'Hostal	C	BP001	Bisbe Campins 3-5
AC-096	-	C	BP001	Bisbe Campins 4
AC-097	-	C	BP001	Bisbe Campins 8
AC-098	Ca na Fustereta	C	BP001	Bisbe Campins 12
AC-099	-	B	-	Pont 1
AC-100	-	B	-	Pont 3
AC-101	-	B	-	Pont 5
AC-102	-	B	-	Pont 7
AC-103	-	C	BP007	Pont 13
AC-104	Es Credit	C	-	Fra Juniper Serra 9
AC-105	Can Mestre Fernando	C	-	Fra Juniper Serra 11
AC-106	Cas Frarins	C	-	Fra Juniper Serra 11
AC-107	Cal Senyor de Mianes	C	-	Fra Juniper Serra 14
AC-108	Ca s'Apotecari Gran	B	-	Fra Juniper Serra 16
AC-109	Cas Capella Lluc	C	-	Fra Bonaventura Sitjar 4-6
AC-110	Can Tomeu Porret	C	-	Lluis 1
AC-111	Can Ferrer	C	-	Lluis 3
AC-112	Posada de Son Lluís	C	-	Lluis 7
AC-113	-	C	-	Lluis 10
AC-114	-	C	-	Lluis 31
AC-115	Can Vaquer	C	-	Lluis 33
AC-116	-	C	BP013	Pou de la Dama 7
AC-117	-	C	-	Orell 5
AC-118	-	C	-	Orell 7



AC-119 -	C	-	Orell 13
AC-120 -	C	-	Orell 14
AC-121 -	A	-	Orell 15
AC-122 -	C	-	Orell 17
AC-123 -	C	-	Orell 18
AC-124 Can Perot	B	-	Orell 30-32
AC-125 -	C	-	Donzella 2
AC-126 -	C	-	Donzella 4
AC-127 -	C	-	Donzella 6
AC-128 -	C	-	Donzella 9
AC-129 -	C	-	Donzella 10
AC-130 -	C	-	Donzella 12
AC-131 -	C	-	Donzella 15
AC-132 -	C	-	Donzella 33
AC-133 -	C	-	Donzella 40
AC-134 -	C	-	Donzella 42
AC-135 -	C	-	Donzella 47
AC-136 -	C	-	Sant Jaume 6
AC-137 -	C	-	Sant Jaume 8
AC-138 -	C	-	Sant Jaume 12
AC-139 -	C	-	Sants Joans 2
AC-140 -	C	-	Josep M Quadrado 1-3
AC-141 -	C	-	Josep M Quadrado 5
AC-142 -	C	-	Call 26
AC-143 -	B	-	Call 30
AC-144 -	C	-	Ramon Llull 2
AC-145 -	C	-	Ramon Llull 12
AC-146 -	B	-	Sa Galla 3
AC-147 -	C	-	Sa Galla 4
AC-148 -	C	-	Sa Galla 8
AC-149 -	C	-	Sa Galla 9
AC-150 Cas Potecari Gran	C	BP004	Sa Galla 16
AC-151 S'Escola Publica	C	-	Sa Galla 20
AC-152 -	C	-	Sa Galla 21
AC-153 Cas Satre Micarillo	C	-	Sa Galla 23
AC-154 -	C	-	Sa Galla 24
AC-155 Can Boterí	C	-	Sa Galla 26
AC-156 -	C	-	Sa Galla 33
AC-157 -	C	-	Sa Galla 35
AC-158 -	C	-	Sa Galla 45-47
AC-159 -	C	-	Sa Galla 53
AC-160 Can Sion	C	-	Sa Galla 55
AC-161 -	B	-	Sa Galla 57
AC-162 -	C	-	Sa Galla 59-61-63
AC-163 -	C	-	Sa Galla 60



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-079
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Sala i verd, 13
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502139 Y: 4374250
REFERÈNCIA CADASTRAL	2244101ED0724S0001ME
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA I: Casc Antic
ENTORN	Casc antic del nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres fent cantó i construïda majoritàriament de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb fila de doble teula imbricada.

Presenta un arc de mig punt amb dovelles de marès i llindar de pedreny. A la seva dreta una finestra. A l'esquerra dos finestrons en esplandit.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-079
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetrà l'obertura de finestres sempre i quan, es mantenguin els finestrans en esplandit i es segueixi la tipologia de la finestra de la dreta del portal. Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-079
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Ca sa Senyora de Son Fiol	CODI	AC-080
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Sala i Verd, 26
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502148 Y: 4374266
REFERÈNCIA CADASTRAL	2344933ED0724S0001QE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA I: Casc Antic
ENTORN	Casc antic del nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó per l'esquerra. Construïda majoritàriament de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

Presenta un portal de llinda amb dovelles de marès. A la dreta, una finestra balconera i una finestra. A l'esquerra una finestra balconera. Al primer pis presenta tres finestres. De dreta a esquerra, la primera, amb ampit motllurat amb dentellons, la segona i tercera amb ampits motllurats de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del segle XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Ca sa Senyora de Son Fiol	CODI	AC-080
-------------	---------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XX es degueren obrir el portal de llinda i les finestres balconeres, així com la finestra del primer pis.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria, estructures de la primera i segona crugia en planta baixa i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Ca sa Senyora de Son Fiol	CODI	AC-080
-------------	---------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Ca sa Senyora de Son Fiol	CODI	AC-080
-------------	---------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-081
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Agustí Font, 36
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501991Y:4374277
REFERÈNCIA CADASTRAL	2145926ED0724S0001OE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURALI ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant sobre cornisa cap al frontis.

En planta baixa presenta el portal de llinda amb llindar de pedreny i una portassa amb arc d'ansa paner amb dovelles de marès. Al primer pis hi ha dues finestres desiguals.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BP011 CARRER I PLACETA DE L'HOSPITAL

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-081
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	El primer pis mostra signes d'abandonament.
CAUSA DETERIORAMENT	Filtracions aigua
INTERVENCIÓ	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Queda protegida la façana quant a l'ingrés i portassa.
INTERVENCIÓ PREFERENTS	-
INTERVENCIÓ ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP011
INTERVENCIÓ A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa




DENOMINACIÓ

CODI

AC-081

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-082
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Agustí font, 38
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501964 Y: 4374269
REFERÈNCIA CADASTRAL	2145929ED0724S0001DE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant amb cornisa cap a la façana.

Presenta en planta baixa dues portes d'ingrés de llinda amb llindar de pedreny, la de l'esquerra de majors dimensions que la de la dreta. En planta alta presenta dues finestres amb ampit motllurat amb caires serrats i acanalat de tipologia del segle XVII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: segle XVII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BP011 CARRER I PLACETA DE L'HOSPITAL

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-082
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Es troba en estat d'abandonament fet que en fa perillar l'estructura.
CAUSA DETERIORAMENT	Desús
INTERVENCIIONS	El portal de la dreta possiblement s'obrí en època posterior.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix l'estructura, volumetria i façana, en concret, no podran esser modificades les finestres.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP011
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa




DENOMINACIÓ

CODI

AC-082

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ

CODI

AC-082





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-083
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'Agustí Font, 39-41
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501878Y:4374236
REFERÈNCIA CADASTRAL	1944720ED0714S0001EX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana.

Presenta una portassa d'arc deprimit còncau que modificà l'antic ingrés d'arc de mig punt del que encara es veuen les dovelles del costat esquerra. A la seva dreta es veuen les peces de marès que configuren la capella de la cisterna que en l'actualitat està tapada. A l'extrem hi ha una finestra. A l'esquerra s'obrí una porta d'accés de llinda i a la seva esquerra una finestra. Al primer pis, a la dreta, es conserva una finestra amb ampit motllurat acanalat amb brancals i llinda de marès. A la seva esquerra hi ha dues finestres d'una època posterior.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BP011 CARRER I PLACETA DE L'HOSPITAL

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 83.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-083
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'abandonament en fa perillar la teulada i estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Al segle XX s'obrí la portassa.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeixen l'antic arc d'ingrés i la finestra del pis superior.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Refer el capell per tal d'evitar-ne una major degradació-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP011
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ		CODI	AC-083
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-084
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Nunyo Sanç, 12
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501876Y:4374184
REFERÈNCIA CADASTRAL	1944710ED0714S00010X
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana.

En planta baixa presenta un portal de llinda que modificà l'antic d'arc de mig punt amb dovelles de marès. Conserva la rajola de numeració. A la seva dreta, un antic portal de llinda ha estat transformat en finestra. Al primer pis, sobre el portal, hi ha una finestra amb brancals de marès i ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Per les estructures sembla que es tractaria d'una part d'una casa de majors dimensions. El fet que la casa del veïnat estigui reculada respecte d'aquesta indica que la casa de la dreta es va refer dins del segle XX. Possiblement, també en formava part la casa amb el número 10.

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-084
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	L'obertura de la finestra que emmarca una antiga porta de llinda correspondria al segle XX.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la finestra amb ampit i l'arc d'ingrés.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	CODI	AC-084
-------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-085
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Caritat, 6
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501973Y:4374211
REFERÈNCIA CADASTRAL	2044715ED0724S0001QE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

A la planta baixa hi ha un portal de llinda centrat amb brancals de marès ressaltats, a la seva dreta s'obri una portassa amb arc d'ansa paner amb dovelles de marès. A l'esquerra una finestra amb marc de marès. Al primer pis, hi ha dues finestres de factura recent i, sobre l'ingrés, una antiga finestra de menors dimensions cegada.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ:Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-085
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Segons mostren les estructures, es tracta d'una casa del XIX a la que no fa massa anys s'hauria donat major alçat, fet que es veu per la diferència del paredat. En aquest moment s'haurien obert les dues finestres del primer pis.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de la façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-085
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-086
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Caritat. 10-12
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501986Y:4374216
REFERÈNCIA CADASTRAL	2044717ED0724S0001LE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa tipus gola.

En planta baixa, al centre, hi ha un portal de llinda emmarcat amb dovelles de marès. A la seva dreta hi ha una finestra i, a l'esquerra, un altre portal de llinda tancat de persiana. Al primer pis, sobre l'ingrés hi ha una finestra balconera i a cada banda una finestra de menors dimensions. A l'esquerra de la finestra balconera es veu una finestra cegada d'època anterior i, a la dreta, un finestró també cegat. En simetria amb els vans inferiors, al tercer pis hi ha tres finestres, de les quals la de la dreta està cegada.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX amb intervencions del segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-086
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En principi, sembla que es tractava d'una casa de planta baixa i pis. Quan a finals del XIX o principis del XX s'elevà l'alçat, es distribuïren els vans de manera uniforme.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana, en concret pel que fa a d'ingrés i tipologia constructiva.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-086
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-087
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Caritat, 14
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501994Y:4374221
REFERÈNCIA CADASTRAL	2044718ED0724S0001TE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa tipus gola.

En planta baixa presenta l'ingrés centrat amb arc de mig punt amb dovelles de marès emblanquinades i carcanyol. A banda i banda, hi ha dues finestres de factura més moderna. A l'extrem dret hi ha un finestró en esplandit. Al primer pis hi ha dues finestres amb ampit motllurat amb caires serrats de tipologia del XVII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-087
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Les finestres de la planta baixa s'haurien obert en època recent.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructures i façana on es destaquen l'arc d'ingrés i les finestres del primer pis.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-087
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-088
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Caritat, 17
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502000Y:4374242
REFERÈNCIA CADASTRAL	2044901ED0724S0001WE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda majoritàriament amb paredat en verd i coberta de teula àrab a doble vessant amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès transformat en llinda. A dreta i esquerra, una finestra. Al primer pis hi ha dues finestres amb llinda i brancals de marès i ampit motllurat de tipologia de finals del XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-088
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué transformar el portal.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-088

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	La Sala Vella	CODI	AC-089
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial- Local comercial a la planta baixa		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Eclecticisme. Elements gòtics i classicistes		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Plaça de la Vila, 1
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501925Y:4374156
REFERÈNCIA CADASTRAL	2043305ED0724S0001OE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó pel costat esquerra presenta construït majoritàriament amb carreus de marès i paredat en verd. Coberta del darrer pis i que correspon a la segona crugia de teula àrab a una vessant cap a la façana. La primera crugia té coberta plana amb terrat tancat per balustrada.

Presenta en planta baixa dos arcs carpanells sostinguts per pilastres. A la seva dreta s'obri una finestra que correspon a l'antic portal de llinda d'accés a la Sala i el portal que es construí en el segle XX. Vora les arcades una fornícula que antigament podria haver albergat un viacrucis. A la primera planta s'obrin tres finestres balconeres amb balustrada situades de forma simètrica. En el segle XX s'escapça el cantó esquerra en xamfrà. La façana lateral presenta dues portes en planta baixa. Al primer pis presenta una finestra balconera i una finestra i coincidint amb els vans inferiors al segon pis s'obrin dues finestres.

A l'interior, la planta baixa es distribueix en tres crugies, cobertes les dues primeres amb volta d'aresta. Una pilastra octogonal central, alineada amb la de la façana, suporta les quatre voltes d'aresta que formen la primera i la segona crugia. A la primera, a la dreta, es trobava l'escala que pujava a la Sala. Aquest tram també cobert amb volta d'aresta conserva una clau de volta de motiu floral i es troba dividida degut a la modificació de l'escala. La segona crugia, té menys profunditat que la primera i les voltes d'aresta són desiguals. La tercera està coberta de bigues i s'hi conserva la cisterna, sembla que aquest espai s'hauria guanyat a l'antic corral. Al costat dret, i sota l'escala, hi havia la presó. La recent rehabilitació a descobert l'antic portal de llinda amb marca conopial d'accés i un finestró alt en esplandit. En aquest espai s'ha descobert un arc ogival que es remuntaria als orígens de l'edifici en època gòtica. També s'han trobat diversos grafitos fets, suposadament, pels presos.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

L'edifici de l'escripcia reial, un dels més representatius de Porreres, i que compartia espai amb la carnisseria, estava situat a la plaça, al mateix lloc on a partir del 1693 i fins el 1939 es traslladà la casa de la Universitat. La clau de la seva situació ve donada pels documents relatius a la família Llompart, qui posseïen la casa adossada i que, actualment, es coneix com Can Carrina.



DENOMINACIÓ	La Sala Vella	CODI	AC-089
-------------	---------------	------	--------

A l'inventaria que es féu a la mort de Gaspar Llompart el 1587, es diu que el difunt deixava al seu fill, Francesc, unes cases que afrontaven d'una part amb la plaça, amb cases i corral dels hereus de Francesc Rosselló i amb cases del magnífic Francesc d'Oms, amb una pallissa de Francesc Barceló, amb altra via pública, per altre part amb altra via pública i de la mateixa part amb la carnisseria i escrivania.

Al segle XVIII la mateixa propietat apareixia al títol patrimonial de Miquel Danús en el que denunciava posseir una casa per via d'herència materna que li deixava el seu avi Miquel Llompart. Aquestes cases, corral i celler a la plaça de la vila, confrontaven d'una part amb la plaça, de l'altre amb les cases de la Universitat, amb la carnisseria i de altra amb cairó dels hereus de Miquel Barceló *Mina*, d'altra amb el celler de D. Jaume Juan Villalonga del Call i d'altra amb el carrer de l'hospital. Per tant, és evident que l'edifici ocupat en temps més remots per l'escrivania, era el mateix en el que anys més tard s'instal·là la casa de la Universitat.

En document de venda d'unies cases de la viuda de Bartomeu Boner a Antoni Móra el 1449, sembla que la situarien al mateix lloc ja que es diu que afronten d'una part amb la plaça, de l'altra amb la casa de Jaume Sans, i de l'altra amb l'escrivania i la carnisseria situats a la plaça les quals estaven precedides per un porxo.

El 1578 l'escrivania reial li fou estimada a Francesc Coll per 700 lliures.

A partir de 1673, seguint la data que figura a l'escut que llueix a la façana, l'edifici de l'antiga escrivania reial, es convertí en la casa de la Universitat. En aquest moment, es va dur a terme la reforma de l'edifici per tal de donar-li més rellevància.

La façana, de carreus de marès, mostrava en planta baixa dos arcs carpanells suportats damunt una columna poligonal que donava pas al primer porxo. El 1728 foren encarregats al mestre fuster Joan Móra, Figuera, uns retxats d'ullastre per col·locar al portal d'entrada de la carnisseria i que havien de fer joc amb els que ja hi havia davant la Cúria Reial.

Quant a l'estructura interior, en tenim algunes dades que es desprenen de l'inventari que es realitzà el 1851 a causa de la destitució del secretari Andreu Coll, en el qual hi són citades la Sala de Sessions, la Secretaria i l'Arxiu de la Secretaria.

A més, aquest edifici albergava la presó que estava situada davall l'escala que pujava a la Sala.

A causa de la revolta que es produí a diversos punts de l'Illa en contra de la monarquia l'any 1868, un grup de porrerencs es dirigiren cap a la casa de la Vila, contra la qual llançaren pedres que feren malbé les persianes, portes i vidres i seguidament cremaren mobles, llibres i documents de l'arxiu. Les portes i retxats es cremaren, però tot i així, l'estructura de l'edifici no patí greus danys.

També s'hi albergà la carnisseria que es trobava sota els porxos de l'edifici i ja és citada a un document del 1449. (LLULL, 2010, 53-57, 62-63).

Expressió escrita

Berard, a la seva descripció de Porreres féu referència a com era la casa de la Vila :

"La de la villa, que llaman ayuntamiento, está en una plaza y tiene su frontis adornado con balconada, arcos y relieves, de buena piedra ordinaria". (BERARD, 1983, 208)

L'Arxiduc Lluís Salvador també en féu referència a la seva obra:

"A la plaça Major, de forma irregular, a la qual desemboca el carrer de Palma i sembla un carrer eixamplat, hi ha les cases consistorials amb balustrada i dos arcs davall els quals hi ha un mercat". (HABSBURG-LORENA, vol. V, 2002, 634)

CRONOLOGIA: Segle XIV amb intervencions del XVII, XX i XXI.

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BP001 PLAÇA MAJOR-AV.BISBE CAMPINS- PLACETA D'EN LLUC



DENOMINACIÓ	La Sala Vella	CODI	AC-089
-------------	---------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

AJUNTAMENT DE PORRERES, *Padró de la vila de Porreres 1822 i 1828*, Porreres, 1997, s. f.

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, *Vida municipal i Nova Planta. Porreres, 1718-1728*, Lluçmajor, 1993, 112.

BERARD, Gerónimo, *Viaje a las Villas de Mallorca 1789*, Palma de Mallorca, 1983, 208.

HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador, *Les Balears descrites per la paraula i la imatge*, vol. V, Palma de Mallorca, 2002, 634.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 53-57, 62-63.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, *Història de Porreres*, vol. I, Palma de Mallorca, 1977, 53-54.

ROSELLÓ VAQUER, Ramon, *La vila de Porreres, 700 anys d'història*, Porreres, 2000, 33-67.

ROSELLÓ VAQUER, Ramon, *Noticiari de Porreres (segles XIII-XVI)*, Porreres, 2001, 11, 17, 20, 29, 33, 42, 43, 44.

4. ESTAT DE COSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos puix que ha estat rehabilitat recentment.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En els darrers segles, una construcció adossada per la part de la placeta d'en Lluc, tapà la façana lateral de l'edifici. El 1930 amb la intenció de reedificar l'edifici, l'Ajuntament expropià la casa veïna i l'enderrocà. Posteriorment, quan l'Ajuntament de Porreres va vendre l'edifici l'any 1940, es varen tapiar els arcs dels porxos i es dugueren a terme modificacions als baixos per habilitar-lo com a cafè i al primer pis com a vivenda. Fins als anys setanta del segle XX, segons document fotogràfic, la casa tenia coberta de teula àrab a doble vessant. Durant el 2010 i el 2011 s'hi ha duit a terme tasques de rehabilitació de l'edifici que han consistit en reobrir les arcades.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeixen les estructures, volumetria i façanes. No es podrà alterar l'espai que formen les voltes de la planta baixa, ni l'a façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-001
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ	La Sala Vella	CODI	AC-089
-------------	---------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	La Sala Vella	CODI	AC-089
-------------	---------------	------	--------





DENOMINACIÓ	La Sala Vella	CODI	AC-089
-------------	---------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Llompart – Can Danús – Can Carrina	CODI	AC-090
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional amb elements gòtics		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Plaça de la Vila, 3 – Nuno Sanç, 1
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501921Y:4374182
REFERÈNCIA CADASTRAL	2043304ED0724S
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda amb paredat en verd i marès amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa tipus gola.

En planta baixa presenta portal de llinda que un temps fou d'arc de mig punt. A banda i banda hi ha dues altres portes de llinda i a l'extrem esquerra una petita entrada que serveix d'accés al pis superior. Al primer pis a l'esquerra hi ha un balcó de dibuix de tipologia del segle XVIII. Antigament, un altre balcó de les mateixes característiques estava a l'extrem dret. Una balconada de tipologia del segle XIX recorre la façana on s'obrin dues finestres balconeres.

A l'interior la primera crugia té coberta de bigues de fusta i la segona i tercera està coberta de volta d'aresta suportada per pilastres de base octogonal amb capitell motllurat. Una de les pilastres fou eliminada per donar major amplitud al local i la volta es sustenta amb una biga de ferro.

Celler

El celler té la façana al carrer de Nunó Sanç. Es tracta d'un edifici de construït majoritàriament amb paredat en verd amb coberta de teula àrab dividida en dues parts. La primera que correspon a la part on hi ha l'accés, és a doble vessant perpendicular a la façana. La segona a la seva esquerra és a una vessant igualment en perpendicular a la façana.

En planta baixa presenta el portal de llinda amb carcanyol de marès i trencaaigües dibuixant un frontó triangular molt peraltat. Dins del timpà hi ha l'escut dels Llompart. A banda i banda del portal hi ha dues rafes que fan de contrafort. A la part esquerra s'observa una inscripció feta amb mangra. A ambdós costats hi ha dues portes de llinda tancades de persiana amb lllindar de pedreny i emmarcades de marès ressaltat al centre. Al pis superior hi ha una finestra senzilla amb brancals de marès a la dreta. Descentrada respecte a l'ingrés hi ha una finestra de llinda de marès, brancals acanalats i ampit motllurat amb caires serrats de tipologia del XVII. A la seva esquerra hi ha un finestral que conserva les bigues de fusta que servien per pujar el grà. Entre les dues vessants hi ha una canal volada de marès. A la dreta hi ha un cos de menor alçat amb una portassa en arc d'ansa-paner.

L'interior està cobert amb volta d'aresta dividida en deu trams i suportada per sis pilastres.

ELEMENTS DESTACATS:



DENOMINACIÓ	Can Llompart – Can Danús – Can Carrina	CODI	AC-090
-------------	--	------	--------

NOTES HISTÒRIQUES:

Can Llompart va pertànyer a la mateixa família des de principis del segle XVI, puix que el 1526 es documenta la venda d'una casa i sort de terra que Pere Castelló feia a Nadal Barceló de la que dona la seva situació dient:

"et affrontatur ex una parte cum via publica fine plateola et ex alia parte cum domibus et curralo vestri dicti emptoris ex et alia parte cum domibus francisci lompart sartoris in qua quidem venditione comprehenditur quidam molendinus sanguinis fine dictus de sanch..."

A l'inventari que es féu a la mort de Gaspar Llompart el 1587, es diu que el difunt deixava al seu fill, Francesc, unes cases que afrontaven d'una part amb la plaça, amb cases i corral dels hereus de Francesc Rosselló i amb cases del magnífic Francesc d'Oms, amb una pallissa de Francesc Barceló, amb altra via pública, per altre part amb altra via pública i de la mateixa part amb la carnisseria i escrivania.

Al segle XVIII la mateixa propietat apareixia al títol patrimonial de Miquel Danús en el que denunciava posseir una casa per via d'herència materna que li deixava el seu avi Miquel Llompart. Aquestes cases, corral i celler a la plaça de la vila, confrontaven d'una part amb la plaça, de l'altre amb les cases de la Universitat, amb la carnisseria i de altra amb cairó dels hereus de Miquel Barceló *Mina*, d'altra amb el celler de D. Jaume Juan Villalonga del Call i d'altra amb el carrer de l'hospital. Per tant, és evident que l'edifici ocupat en temps més remots per l'escrivania, era el mateix en el que anys més tard s'instal·là la casa de la Universitat.

Existeix la possibilitat que el celler d'aquesta casa albergués fins a principis del segle XVI el celler reial. Amb tot i que els documents no precisin on estava situa, és evident que aquest s'havia de trobar al centre del primer nucli de població, com els altres edificis administratius. Els documents més antics referits a les cases dels Llompart, diuen que aquestes cases confrontaven amb la plaça, la placeta de l'Hospital i amb la travessa de l'Hospital. Als documents del segle XVIII deixa d'aparèixer el confront amb el carreró de l'Hospital, el que indica que en època contemporània el celler fou dividit. Aquesta part segregada era coneguda, al segle XX, com a celler de Can Puça i fou enderrocat juntament amb l'antiga casa de la família Oms per a eixamplar el carrer.

Els Llompart s'instal·laren a Porreres, com ja s'ha dit ben a principis del segle XVI, que és tot just quan deixam de tenir notícies del celler reial. En aquell primer moment, les seves possessions no justificaven un celler de dimensions tan grans com tenia aquesta casa, No fou fins al 1653 quan Gaspar Llompart, prevere i rector de Porreres adquirí la possessió de Son Servera.

De l'inventari d'aqueix celler corresponent a l'any 1762, es dedueixen les enormes dimensions que havia de tenir: Per la quantitat de bótes que s'hi inventariaren, havia d'ésser més gran que el de qualsevol possessió del terme. El nombre de cups, dos de pedra i un de fusta, coincideix amb les dades que tenim del celler reial. Les dimensions inicials d'aquest celler, la seva situació al centre de la vila i la seva estructura, fan pensar en la possibilitat que es tracti del celler reial. (LLULL, 2010, 46-47, 57-62).

El 1578 li fou estimada a Gaspar Llompart paraire la casa per 225 lliures. (ARM, AH 1.031/2, 78).

El 1693 li eren estimades a Miquel Llompart per valor de 1.100 lliures. (ARM, D-1.288, 154).

Que la casa va sofrir una reforma cap a finals del segle XVII, en són prova documental les declaracions de Sebastià Escarrer del 1696, testimoni del cas de Joan Antic, *Xabec* qui havia estat maçolat darrera l'hospital:

"Aquell dia Escarrer sortia de Can Miquel Bisquera, que era rere la carnisseria. Quan fou prop del portal de la casa nova del rector de Porreres, situada a la plaça de la Vila, sentí la veu d'un home desconegut que s'ocultava sota un porxo". (VIBOT, 2006, 31).

CRONOLOGIA: Segle XIV amb reformes del segle XVIII, XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BP001 PLAÇA MAJOR-AV.BISBE CAMPINS- PLACETA D'EN LLUC



DENOMINACIÓ	Can Llompart – Can Danús – Can Carrina	CODI	AC-090
-------------	--	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

ARM, AH 1.031/2, 78.

ARM, D-1.288, 154.

BARCELÓ CRESPI, Maria, FERRÀ MARTORELL, Rafel i SERVERA SITJAR, Sitjar, *Les possessions de Porreres. Estudi històric*, Porreres, 1997, 48-49.

BARCELÓ CRESPI, Maria i FERRÀ MARTORELL, Rafel, "Pels carrers de Porreres" a *Festes de Sant Roc*, Porreres, 1997.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Petits detalls urbans" a *Llum d'Oli*, núm. 79, Porreres, 2000, 24.

BARCELÓ CRESPI, Maria, *...sobre Porreres*, Porreres, 2001, 190.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Petits detalls urbans" a *Llum d'Oli*, núm. 100, Porreres, 2004, 16.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 46-47, 57-62, 90, 95, 104, 108.

VIBOT RAILAKARI, Tomàs, *Crims, infàmies i immoralitats a Porreres (1536-1934)*, Porreres, 2006, 31.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'edifici principal no presenta riscos a curt termini. El celler mostra signes d'abandonament que en fan perillar l'estructura. Necessita intervenir en cobertes i façana.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XX la propietat fou dividida en dues cases, que corresponen a la numeració 3 i 5. El número 5 fou modificat per complet i ha perdut el caràcter original. Quan s'habilità com a cafè en el segle XX, es modificà l'escala d'accés al primer pis per independitzar-la del local de la planta baixa.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Queda protegida la volumetria i l'estructura de les dues crugies de la planta baixa de l'edifici principal. Quant al celler queda totalment protegida l'estructura, volumetria i façana
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-001
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa




Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ	Can Llompart – Can Danús – Can Carrina	CODI	AC-090
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Can Llompart – Can Danús – Can Carrina	CODI	AC-090
-------------	--	------	--------



Plànol del celler



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Torres	CODI	AC-091
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial – Local comercial a la planta baixa		
AUTORIA	Arquitecte: Enric Juncosa Iglesias (Atribuïda)		
ESTIL O CORRENT	Estil modernista tardà eclèctic		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Plaça de la Vila, 10
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501979Y:4374125
REFERÈNCIA CADASTRAL	2043701ED0724S
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cap de cantó per l'esquerra amb el carrer d'en Veiet. Coberta plana amb terrat tancat per ferros ornamentals dividits en quatre trams per pilastres bombades.

Un sòcol de pedra recorre la façana. A la planta baixa hi ha quatre portes de llinda amb marc en baix relleu que reposa sobre el sòcol amb la clau de la llinda ressaltada i amb dibuix incís floral. Als pisos superiors els vans són simètrics amb els inferiors. En el primer pis les dues finestres centrals formen part d'un únic balcó amb ferros bombats. Les dues finestres dels extrems també tenen balcó amb ferros bombats. Al segon pis, els vans són de menors dimensions però també els centrals tenen balcó de similars característiques de l'interior. Als extrems els vans es redueixen en finestres. Els distints nivells estan separats per línies d'impоста motllurades i els cantons per línies verticals. Els panys de paret estan arrebossats de ciment gris imitant carreus. La façana lateral presenta una portassa i a la seva dreta quatre finestres. A ran del sòl, quatre finestres per orejar el celler. Al primer pis s'obrin cinc finestres balconeres i al segon cinc finestres. Els vans segueixen simetria entre els diferents nivells que estan separats per línies d'impоста motllurades.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Des de principis de segle XX es planejà l'expropiació de les cases situades sobre l'espai que avui dia ocupa la Plaça per tal de donar-li major amplitud. Aquest procés es dugué a terme entre el 1909 i el 1912. Però no fou fins el 1936 en que s'aprovà el projecte d'Enric Juncosa per la seva millora. Les façanes d'aquest edifici i del veí, d'estil modernista tardà eclèctic, es poden datar en aquest moment i per les similituds amb altres projectes d'aquest arquitecte sembla que se li poden atribuir. Segons es veu en document gràfic, la balconada del segon pis fou realitzada en un moment posterior.



DENOMINACIÓ	Can Torres	CODI	AC-091
-------------	------------	------	--------

CRONOLOGIA: 1933 ca

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

BP001 PLAÇA MAJOR-AV.BISBE CAMPINS- PLACETA D'EN LLUC

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 172.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Cap als anys noranta del segle XX la casa fou completament reformada i la façana fou restaurada.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana i la volumetria, posat que les estructures i interiors han estat completament remodelats.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-001
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ	Can Torres	CODI	AC-091
-------------	------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Can Torres	CODI	AC-091
-------------	------------	------	--------



Fotografia realitzada cap a l'any 1936



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-092
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Estil modernista tardà eclèctic		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Plaça de la Vila, 12
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501963Y:4374117
REFERÈNCIA CADASTRAL	2043706ED0724S0001AE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cap de cantó per la dreta amb el carrer del Pou Florit. Coberta plana amb terrat tancat balustrada ornamental.

Un sòcol de pedra recorre la façana. A la planta baixa hi ha tres portes de amb arc deprimat convex que reposa sobre el sòcol. Als pisos superiors els vans són simètrics amb els inferiors. En el primer pis la finestra central té balcó amb ferros decoratius a ambdós costats s'obren finestres balconeres. Al segon pis, els vans són de menors dimensions. Els distints nivells estan separats per línies d'impota motllurades i els cantons per línies verticals. Els panys de paret estan arrebossats de ciment gris imitant carreus. La façana lateral presenta dues finestres balconeres en planta baixa i, al primer i segon pis, tres finestres balconeres. Tots tres nivells estan separats per línies d'impota.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Des de principis de segle XX es planejà l'expropiació de les cases situades sobre l'espai que avui dia ocupa la Plaça per tal de donar-li major amplitud. Aquest procés es dugué a terme entre el 1909 i el 1912. Però no fou fins el 1936 en que s'aprovà el projecte d'Enric Juncosa per la seva millora. Les façanes d'aquest edifici i del veí, d'estil modernista tardà eclèctic, es poden datar en aquest moment i per les similituds amb altres projectes d'aquest arquitecte sembla que se li poden atribuir.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-092
-------------	--	------	--------

CRONOLOGIA: 1935 ca

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

BP001 PLAÇA MAJOR-AV.BISBE CAMPINS- PLACETA D'EN LLUC

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 172.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En l'actualitat és reformada per habilitar-ne l'interior.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana i la volumetria, posat que les estructures i interiors han estat completament remodelats.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-001
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



Ajuntament de Porreres


CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ

CODI

AC-092

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Fotografia feta cap a l'any 1936



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Fusteret	CODI	AC-093
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Eclecticisme		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Avinguda del Bisbe Campins, 1
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501972Y:4374171
REFERÈNCIA CADASTRAL	2044710ED0724S0001WE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cap de cantó al costat esquerra amb el carrer de l'Hospital. Construïda de paredat en verd i mitjans de marès. Coberta de teula àrab amb cornisa a la primera crugia i plana a la part posterior.

En planta baixa un sòcol d'arrebossat de ciment recorre la façana. Presenta tres porals de llinda. Al primer pis tres finestres amb un únic balcó corregut de part a part de façana. Al tercer pis tres finestres balconeres. Els vans estan emmarcats i guarden simetria a totes les plantes i entre els nivells hi ha línies d'impоста. També una línia vertical marca els cantons. A la façana lateral hi ha dos portals de llinda i una portassa d'arc d'ansa paner. Al primer pis hi ha una finestra de llinda i a la part central una finestra de caire goticista. A la seva esquerra una altra finestra i a l'extrem hi ha una finestra balconera tancada amb balustrada i amb un guardapols, decoratiu, geomètric sobre mènsules. Al tercer pis i coincidint amb el pis inferior una finestra i a la seva esquerra un ull de bou. La part central d'aquest lateral es desenvolupa en una torreta amb merlets. A la part esquerra la coberta es plana i es tanca amb balustrada.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Aquesta casa presenta una evolució d'estils pels diferents moments constructius. A finals del segle XIX i seguint la moda la casa es reformà, moment al que es remuntaria la façana principal. En època posterior, sembla que s'hauria dut a terme la reforma que afectà a la part posterior de la casa, en concret la torre, i la finestra i balcó de caire historicista.

CRONOLOGIA: Segle XV amb intervencions del XVII, XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular



DENOMINACIÓ	Can Fusteret	CODI	AC-093
-------------	--------------	------	--------

FITXES ASSOCIADES:

BP001 PLAÇA MAJOR-AV.BISBE CAMPINS- PLACETA D'EN LLUC

BP011 CARRER I PLACETA DE L'HOSPITAL

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 186.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Algunes de les parts de la façana mostren símptomes d'humitats.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Queda protegida la volumetria, estructures de les dues crugies en planta baixa i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxes BP-001 i BP-011
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a les fitxes



DENOMINACIÓ	Can Fusteret	CODI	AC-093
-------------	--------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Can Fusteret	CODI	AC-093
-------------	--------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Botera	CODI	AC-094
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial – Local de restauració a la planta baixa		
AUTORIA	Arquitecte: Guillem Reynés		
ESTIL O CORRENT	Modernisme secessionista		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Avinguda del Bisbe Campins, 2. Cantonada amb la Plaça de la Vila
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501978Y:4374147
REFERÈNCIA CADASTRAL	2143212ED0724S0001PE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa modernista, de tendència secessionista, entre mitgeres i fent cantó a la dreta construïda majoritàriament de marès amb coberta plana amb terrat tancat de balustrada amb trams separats per pilastres ornamentals.

En planta baixa un sòcol recorre les dues façanes. Presenta dues portes de llinda emmarcades en la meitat superior que reposen sobre el sòcol amb motius geomètrics lineals esgrafiats amb clau de la llinda ressaltada amb esgrafiats. Al primer pis dues finestres balconeres emmarcades en el terç superior amb decoració similar a la del pis inferior. Al tercer pis s'obren dues finestres de les mateixes característiques. La façana lateral, presenta de dreta a esquerra un portal d'accés als pisos superiors, una finestra balconera, una finestra i altra finestra balconera. El primer pis presenta una finestra i tres finestres balconeres i, al segon pis, quatre finestres. Totes elles emmarcades de forma similar a la façana principal. Els distints nivells estan separats per línies d'impоста motllurats.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

A partir del 1909 Guillem Reynés fou l'encarregat de continuar el procés d'expropiacions i alineacions que havia començat el 1907 Guasp. En aquest any es féu l'expedient per a enderrocar les cases número 2 del carrer d'en Veiet, i la número 1 del carrer del Pou Florit, que correspon a la segona fase de l'expropiació. En aquest cas, els afectats foren Lluís Roig de Corrales i Bartomeu Móra Mercadal.

A partir de l'any 1912 sembla que el projecte havia avançat bastant, això és el que es desprèn de la memòria explicativa que presentà Reynés, en la que diu que només quedava per realitzar l'eixample de la via que comunicava la plaça Major amb la plaça de l'Església (en l'actualitat avinguda del Bisbe Campins) i que era el que l'Ajuntament es proposava finalitzar:

En el reproducimos un plano que a su debido tiempo levantó el Sr. Guasp y hemos triangulado en planta las porciones para obtener el área aproximada de las mismas.

Como se vé en ellas el presupuesto que acompaña se refiere unicamente al lado S. de la via que une la Plaza Mayor con la de la Iglesia, que es lo que de momento intenta terminar el Ayuntamiento. Lo que vá con aguada amarilla ha sido ya expropiado".



DENOMINACIÓ	Can Botera	CODI	AC-094
-------------	------------	------	--------

Com ja s'ha apuntat, la presència de Reynés a Porreres fou determinant, les alineacions de la Plaça i de l'actual avinguda del Bisbe Campins donaren lloc a l'expropiació i posterior reedificació d'algunes façanes del costat sud. Can Botera i la casa amitgera presenten un modernisme influït pel corrent secessionista amb baix relleus lineals, aplicació de ceràmica a la façana i ferros ornamentals a les balconades. (LLULL, 2010, 122-125)

CRONOLOGIA: 1912 ca

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BP001 PLAÇA MAJOR-AV.BISBE CAMPINS- PLACETA D'EN LLUC

BIBLIOGRAFIA:

AMPo, Lligall 402, doc. 2, s. f.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 173-175.

SEGUÍ AZNAR, Miquel, GONZÁLEZ GOZALO, Elvira i REYNÉS CORBELLÀ, Guillem, *Guillem Reynés Font. Una trajectòria interrompuda*, vol. II, Palma de Mallorca, 2008, 178.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana, volumetria i estructures en planta baixa.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-001
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ	Can Botera	CODI	AC-094
-------------	------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres
CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ	Can Botera	CODI	AC-094
-------------	------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	S'Hostal	CODI	AC-095
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Regionalista		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Avinguda del Bisbe Campins, 3-5
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501989Y:4374176
REFERÈNCIA CADASTRAL	2044708ED0724S0001AE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i marès amb coberta a una vessant de teula àrab cap a la façana amb voladís en barbacana de fusta.

Un sòcol recorre la façana. En planta baixa i d'esquerra a dreta presenta dos portals de llinda (corresponents al número 3, el primer dels quals fou obert en època recent) i un portal d'arc escarser i un altre de llinda amb llindar de pedreny (corresponents al número 5). Al primer pis, cinc finestres amb ampits motllurats. Al tercer pis cinc ulls de bou que correspondrien a l'antic sostre. Per damunt de la línia d'impоста que forma l'antiga cornisa de la teulada, s'hi eleva el porxo de construcció més recent.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Les cases número 3 i 5 formaven antigament una sola edificació. Pels plànols de les alineacions que es dugueren a terme a principis del segle XX, es pot comprovar que en aquell moment la propietat ja estava dividida verticalment tal com està en l'actualitat. Per document fotogràfic dels anys trenta sabem que l'alçat ha estat modificat. El porxo superior és d'època moderna i es remuntaria als anys cinquanta en que es realitzà en estil regionalista. En època anterior, sobre els porxos que estarien a nivell dels actuals ulls de bou, hi havia la coberta a doble vessant cap a la façana sobre una petita cornisa.

CRONOLOGIA: Segle XVI amb intervencions del XVIII, XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:BP001 PLAÇA MAJOR-AV.BISBE CAMPINS- PLACETA D'EN LLUC

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 163.



DENOMINACIÓ	S'Hostal	CODI	AC-095
-------------	----------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructures de les crugies de la planta baixa i la façana principal.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-001
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ	S'Hostal	CODI	AC-095
-------------	----------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



A la dreta es pot veure part de la façana abans de la modificació de l'alçat



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-096
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial – Local comercial a la planta baixa		
AUTORIA	Arquitecte: Guillem Reynés		
ESTIL O CORRENT	Modernisme secessionista		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Avinguda del Bisbe Campins, 4 – Plaça de la Vila, 9
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501985Y:4374148
REFERÈNCIA CADASTRAL	2143211ED0724S
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda majoritàriament de marès amb coberta plana amb terrat tancat per balustrada ornamental.

En planta baixa presenta un arc escarser molt rebaixat i una finestra a la dreta. Al primer pis s'obrin tres finestres balconeres emmarcades amb marès amb motius ornamentals esgrafiats i balcó corregut amb ferros ornamentals bombats. Al segon pis hi ha altres tres finestres balconeres amb balcons de la mateixa tipologia que els del pis inferior. El conjunt es remata per un frontó decoratiu a la part central de la balustrada.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

A partir del 1909 Guillem Reynés fou l'encarregat de continuar el procés d'expropiacions i alineacions que havia començat el 1907 Guasp. En aquest any es féu l'expedient per a enderrocar les cases número 2 del carrer d'en Veiet, i la número 1 del carrer del Pou Florit, que correspon a la segona fase de l'expropiació. En aquest cas, els afectats foren Lluís Roig de Corrales i Bartomeu Móra Mercadal.

A partir de l'any 1912 sembla que el projecte havia avançat bastant, això és el que es desprèn de la memòria explicativa que presentà Reynés, en la que diu que només quedava per realitzar l'eixample de la via que comunicava la plaça Major amb la plaça de l'Església (en l'actualitat avinguda del Bisbe Campins) i que era el que l'Ajuntament es proposava finalitzar:

En el reproducimos un plano que a su debido tiempo levantó el Sr. Guasp y hemos triangulado en planta las porciones para obtener el área aproximada de las mismas.

Como se vé en ellas el presupuesto que acompaña se refiere unicamente al lado S. de la via que une la Plaza Mayor con la de la Iglesia, que es lo que de momento intenta terminar el Ayuntamiento. Lo que vá con aguada amarilla ha sido ya expropiado”.

Com ja s'ha apuntat, la presència de Reynés a Porreres fou determinant, les alineacions de la Plaça i de l'actual avinguda del Bisbe Campins donaren lloc a l'expropiació i posterior reedificació d'algunes façanes del costat sud.



DENOMINACIÓ	CODI	AC-096
-------------	------	--------

Aquesta casa com la de Can Botera, presenta un modernisme influït pel corrent secessionista amb baix relleus lineals, aplicació de ceràmica a la façana. (LLULL, 2010, 122-125)

CRONOLOGIA: 1912 ca

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

BP001 PLAÇA MAJOR-AV.BISBE CAMPINS- PLACETA D'EN LLUC

BIBLIOGRAFIA:

AMPo, Lligall 402, doc. 2, s. f.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 173-175.

SEGUÍ AZNAR, Miquel, GONZÁLEZ GOZALO, Elvira i REYNÉS CORBELLA, Guillem, *Guillem Reynés Font. Una trajectòria interrompuda*, vol. II, Palma de Mallorca, 2008, 178.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	La pèrdua del caràcter original de la façana.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Segons document gràfic sabem que aquesta casa fins als anys trenta no tenia balcons sinó finestres balconeres. No obstant els balcons del tercer pis són d'època posterior. A més en època recent es modificà la planta baixa que antigament tenia tres portals de llinda emmarcats similars als dels pisos superiors.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria i façana de l'avinguda Bisbe Campins.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Posat que en tenim document gràfic que en permet la recuperació de l'estructura de façana original, seria convenient la seva reconstrucció.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-001
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ		CODI	AC-096
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-096
-------------	--	------	--------



A l'esquerra s'observa l'antiga façana sense balcons



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-097
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Modernisme		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Avinguda del Bisbe Campins, 8
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502000Y:4374156
REFERÈNCIA CADASTRAL	2143214ED0724S0001TE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda majoritàriament de marès amb coberta plana amb terrat tancat per ferros ornamentals en dos trams separats per pilastres bombades. Façana enlluïda.

Un sòcol d'arrebossat de ciment recorre la planta baixa on hi ha dos portals de llinda emmarcats per una faixa. El de la dreta conserva un Sagrat Cor. Al primer pis s'obrin dues finestres balconeres amb un balcó corregut amb ferros ornamentals amb motius florals bombats. El segon pis presenta dues finestres. Els distints nivells estan separats per faixes que marquen les línies d'impota.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Aquesta casa s'emmarca dins la tipologia del modernisme de caràcter popular. Sabem per documents gràfics que cap a l'any 1936 ja estava construïda i tenia el balcó.

CRONOLOGIA: 1930 ca

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES: BP001 PLAÇA MAJOR-AV.BISBE CAMPINS- PLACETA D'EN LLUC

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 176.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-097
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L' enlluït de la façana està en males condicions.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-001
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ		CODI	AC-097
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Ca na Fustereta	CODI	AC-098
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial – Local comercial a la planta baixa		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Modernisme		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Avinguda del Bisbe Campins, 12
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502013Y:4374162
REFERÈNCIA CADASTRAL	2143216ED0724S0001ME
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda majoritàriament de marès, amb coberta plana amb terrat tancat per ferros ornamentals en tres trams separat per pilastres bombades.

La planta baixa està completament modificada i presenta una aparador i un portal a l'esquerra que serveix d'accés als pisos superiors. Al primer pis hi ha tres finestres balconeres amb balcons amb ferros ornamentals bombats. Al segon pis, tres petites finestres balconeres també amb balcons de ferros bombats. La façana està arrebossada de ciment i les finestres estan emmarcades per faixes blanques i garlandes fetes de ciment.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Aquesta casa s'emmarca dins el modernisme popular. Els elements ornamentals es redueixen als ferros i a la garlanda que recorre els marcs dels vans.

CRONOLOGIA: 1930 ca

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES:

BP001 PLAÇA MAJOR-AV.BISBE CAMPINS- PLACETA D'EN LLUC

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.



DENOMINACIÓ	Ca na Fustereta	CODI	AC-098
-------------	-----------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	La planta baixa ha fet perdre el diàleg entre els diferents nivells de façana.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Cap als anys setanta es degué dur a terme la modificació de la planta baixa.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana a nivell del primer i segon pis.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-001
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa




Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ	Ca na Fustereta	CODI	AC-098
-------------	-----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-099
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Ampit de finestra		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Pont, 1
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502068Y:4374213
REFERÈNCIA CADASTRAL	2144911ED0724S0001AE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Es conserva al pis superior una finestra d'ampit motllurat de caires serrats de tipologia del segle XVII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: segle XVII

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-099
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix l'ampit.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



Ajuntament de Porreres


CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ

CODI

AC-099

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-100
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Pont, 3
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502075Y:4374222
REFERÈNCIA CADASTRAL	2144910ED0724S0001WE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès transformat en llinda amb escalons d'accés.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-100
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix el portal.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-100

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-101
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Pont, 5
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502081Y:4374226
REFERÈNCIA CADASTRAL	2144909ED0724S0001BE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Es conserva al pis superior una finestra d'ampit motllurat de caires serrats de tipologia del segle XVII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Antigament formava un únic habitatge amb el número 7.

CRONOLOGIA: Segle XVII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-101
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix l'ampit.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-101

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-102
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Pont, 7
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502086Y:4374230
REFERÈNCIA CADASTRAL	2144905ED0724S0001UE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Es conserva al pis superior una finestra d'ampit motllurat de caires serrats de tipologia del segle XVII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Antigament formava un únic habitatge amb el número 7.

CRONOLOGIA: Segle XVII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-102
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix l'ampit.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-102

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-103
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Pont, 13
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502101Y:4374241
REFERÈNCIA CADASTRAL	2144907ED0724S0001WE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó per la dreta. Construïda majoritàriament de paredat en verd. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana.

En planta baixa presenta un portal de mig punt amb dovelles de marès i dos escalons de pedreny. Al primer pis s'obri una finestra amb llinda i brancals de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BP007 PLACETA DE LA CREU DES PONT

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-103
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria i els elements de la façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-007
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa




DENOMINACIÓ

CODI

AC-103

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Es Crèdit	CODI	AC-104
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Arquitecte: Carles Garau Tornabells Mestre d'obres: Gabriel Cerdà Mesquida, Celos		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura popular		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Fra Juníper Serra, 9
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502050Y:4374100
REFERÈNCIA CADASTRAL	2143804ED0724S
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres fent cantó amb xamfrà amb el carrer d'en Veiet. Presenta en planta baixa un sòcol ornamental amb faixes grises i panys de paret en rosat. Construïda majoritàriament en marès. Coberta plana amb terrat tancat de paret.

Presenta en planta baixa el portal principal (al xamfrà) de llinda amb dos escalons d'accés. Al primer pis hi ha un balcó i al segon una finestra. A la façana del carrer de Fra Juníper Serra hi ha tres finestres i a la dreta un portal d'accés als pisos superiors. Al primer pis hi ha dues finestres, un balcó i una altra finestra. Al segon s'obrin quatre finestres. A la façana del carrer d'En Veiet, presenta una finestra a cada pis, de les quals només la del primer pis està oberta. El terrat té un porxo construït en època posterior.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

El comitent de la casa fou Pau Garau Barceló que l'encarregà com a vivenda però tot just acabada ja s'hi instal·là el Banc de Crèdit.

CRONOLOGIA: 1943

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 201, 209.



DENOMINACIÓ	Es Crèdit	CODI	AC-104
-------------	-----------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Es Crèdit	CODI	AC-104
-------------	-----------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Ca Mestre Fernando	CODI	AC-105
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Fra Juníper Serra, 11
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502060Y:4374109
REFERÈNCIA CADASTRAL	2143803ED0724S0001EE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres fent cantó al carrer d'En Mago construïda, majoritàriament, de paredat en verd amb cantoneres de marès rebaixades al primer pis. Coberta a una sola vessant cap a la façana posterior amb porxo. Façana enlluïda.

En planta baixa presenta arc d'ingrés de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès enlluïts amb llindar de pedreny. Al costat dret, a nivell del terra, un finestró per orejar el celler. A dreta hi ha una finestra parcialment tapiada i, a l'esquerra, una porta de llinda tancada de persiana. Al primer pis centrat sobre el portal, una finestra balconera i dues finestres a cada banda. Al darrer pis hi ha un porxo sostingut per pilastres amb capitell motllurat. A la façana del carrer d'en Mago, hi ha un portal de llinda i una finestra. Al primer pis una finestra i un finestró i al segon pis una finestra de petites dimensions.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Segons mostren les estructures, aquesta casa tenia la coberta a doble vessant. Possiblement fou dins del segle XX quan s'elevà l'alçat, obrint les finestres del pis superior i construint el porxo.

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Ca Mestre Fernando	CODI	AC-105
-------------	--------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'enlluït presenta un alt grau de degradació.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeixen la façana, estructures i volumetria.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Ca Mestre Fernando	CODI	AC-105
-------------	--------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Cals Frarins – Posada de Sant Francesc	CODI	AC-106
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Fra Juníper Serra, 11
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502069Y:4374121
REFERÈNCIA CADASTRAL	2143612ED0724S0001EE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó per l'esquerra amb al carrer d'en Mago. Construïda de paredat en verd amb cantonera de marès rebaixada a la planta baixa. Presenta un portal de llinda que conserva la rajola de numeració antiga. A la dreta una finestra on antigament hi havia una porta també de llinda. Al primer pis hi ha a la dreta una finestra amb llinda i brancals de marès i ampit motllurat de caires serrats de tipologia del segle XVII i, a l'esquerra, una finestra que servia per pujar el gra al sostre i que conserva una biga d'ullastre. A la façana del carrer d'en Mago s'observa un portal de llinda i tres finestres obertes en època posterior emmarcades de marès. Al primer pis, hi ha dues finestres amb ampit motllurat similars a la de la façana principal.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

La posada que els franciscans tenien a Porreres, segons escriptura que conserva Andreu Nicolau, es trobava a la cantonada dels carrers Mago i Escola, on posteriorment hi hagué la ferreria dels *Frarins*. Al padró figura la posada de Sant Francesc a la travessa de s'Apotecari, al número 748.

A la façana lluía antigament un blasó de l'ordre que fou motiu d'altercats l'any 1820, quan Pere Joan Ferrando, notari, fou acusat de d'intentar calar foc a la casa i rompre'l, acusació de la qual en fou finalment absolt.

La posada fou desamortitzada i subhastada el 1838.

A Porreres, sobresurt, la labor duita a terme al taller dels Frarins. La família Nicolau, de malnom *Frarí*, regentà una ferreria que des del segle XIX va tenir una presència continuada a la vila. L'any 1807 tenim documentat Gabriel Nicolau, *Frarí*, moliner i ferrer d'ofici, a la carpeta de mandes pies de l'Arxiu Parroquial de Porreres, i el 1863 la parròquia pagava al ferrer Andreu *Frarí* diverses feines fetes a l'església. Es possible que la pertinença de la família a aqueix gremi es remunti al segle XVII, car es conserva un document del 1631 en el que Joan Feliu establia una casa a Mateu Nicolau *ferri fabro*.



DENOMINACIÓ	Cals Frarins – Posada de Sant Francesc	CODI	AC-106
-------------	--	------	--------

Dins el segle XX, la ferreria d'aqueixa família estava emplaçada, a la cantonada entre el carrer Mago i el de l'Escola. Fabricaven ferros per a la construcció, per a balconades, reixes, panys, escuts de pany, baules, frontisses, poals, cadenes, rampins, segadores, caixes fortes, peces per a motors, i canelobres per a l'església o làmpades. Amb referència al modernisme, cal deturar-se en el treball duit a terme per a la construcció i, en especial, als ferros decoratius.

S'ha dit que al taller dels *Frarins* s'hi haurien realitzat els ferros que Gaudí havia projectat per a la Seu. Hi ha indicis que ens duen a pensar que això és possible. La relació del bisbe Campins i de Reynés amb Porreres podria haver canalitzat la comanda de treballs.

En qualsevol cas és evident que el treball que dugueren a terme els *Frarins* durant segles és molt rellevant, i hem de destacar un canelobre que porta l'escut del Bisbe Campins, que encara es conserva a l'església parroquial, i del que es conserva la traça que sembla que es pot atribuir a Guillem Reynés.

Durant el modernisme, les balconades guanyaren en volum, s'enriquiren amb dibuixos florals i adoptaren el sistema de mènsules de ferro per a la seva subjecció. A Porreres els ferros en les façanes de l'avinguda del Bisbe Campins i de Can Bou en són bons exemples. (LLULL, 2010, 108, 178-181).

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

AJUNTAMENT DE PORRERES, *Padró de la vila de Porreres. 1822-1828*, Porreres, 1997, s. f.

Arxiu familiar d'Andreu Nicolau, *Frarí*. Escripura de compra del local de 1921.

Diario constitucional de 15 d'agost de 1838.

DURAN I JAUME, Damià, "Cas Frarins: una indústria agrícola rellevant" a *Llum d'Oli*, núm. 53, 18-19.

MELIÀ BARCELÓ, Francesc, "La indústria de maquinària agrícola porrerenca del segle XX" a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 157-159.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 108, 178-181.



DENOMINACIÓ	Cals Frarins – Posada de Sant Francesc	CODI	AC-106
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'estat d'abandonament en fa perillar les estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Les finestres de la planta baixa de la façana del carrer d'en Mago, es degueren obrir quan s'hi instal·là la ferreria.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria i façanes però es permetrà la rehabilitació integral per tal de donar continuïtat a l'edifici.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ	Cals Frarins – Posada de Sant Francesc	CODI	AC-106
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Cal Senyor de Mianes	CODI	AC-107
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Fra Juníper Serra, 14
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502082Y:4374112
REFERÈNCIA CADASTRAL	2243103ED0724S0001DE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa mitgera per la part esquerra i fent cantó per la part dreta amb el carrer Mago i amb façana al carrer de Fra Bonaventura Sitjar. Construïda de paredat en verd amb llivanyes i cantoneres de marès amb coberta de teula àrab sobre cornisa cap a les façanes.

En planta baixa presenta un arc de mig punt amb dovelles de marès que es transformà en un portal de llinda. A la dreta hi ha una finestra i a l'esquerra altres dues. Al primer pis s'obriren en època posterior quatre finestres balconeres i al tercer pis quatre finestres de menors dimensions. Els vans dels diferents nivells guarden simetria i entre elles hi ha faixes de llivanyes. Al primer pis s'observen dues finestres tapiades. A la façana lateral s'observa, al primer pis, una finestra i un finestró. Al primer pis una sola finestra i una altra en el segon.

La façana posterior té menor alçat que la principal. Presenta una portassa en arc d'ansa-paner vora el que hi ha un finestró. a la seva dreta hi ha un arc d'ansa-paner rebaixat cegat amb un finestró. Al primer pis hi ha tres finestres molt baixes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Cal Senyor de Mianes	CODI	AC-107
-------------	----------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	L'alçat de la casa s'elevà en època posterior i s'aprofità per obrir nous vans. El fet que s'usessin faixes de llivanyes entre els vans dels distints nivells ens remunta a tècniques constructives de finals del XIX i principis del XX.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructura de les crugies de la planta baixa i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Cal Senyor de Mianes	CODI	AC-107
-------------	----------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres
CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ	Cal Senyor de Mianes	CODI	AC-107
-------------	----------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Ca s'Apotecari Gran	CODI	AC-108
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional amb elements neoclàssics		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Fra Juníper Serra, 16
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502101Y:4374127
REFERÈNCIA CADASTRAL	2243102ED0724S0001RE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda, majoritàriament de paredat en verd i marès amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa motllurada.

La façana principal (carrer de Fra Juníper Serra) presenta l'ingrés que fou d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès modificat en llinda. A la seva esquerra s'obri una finestra i a la seva dreta una finestra, un portal i una altra finestra tots de llinda. Al primer pis, hi ha cinc finestres balconeres amb marcs motllurats. La segona i quarta, a més, estan cobertes per un guardapols sostingut sobre mènsules. Al darrer pis, en simetria amb els vans inferiors, hi ha cinc finestres. La façana està enlluïda i els nivells estan separats per línies d'imposta. Un sòcol recorre la façana. A l'extrem dret un cos de menor alçat, possiblement sense reformar des del segle XVIII, presenta un finestró en planta baixa i al primer pis hi ha un dels dos balcons amb ferros de dibuix de tipologia del XVIII que es conserven a Porreres i a la seva dreta una finestra d'ampit motllurat amb caires serrats de tipologia del XVII. La coberta de teula àrab cap a la façana, presenta una doble filada de teules imbricada.

A la façana posterior del carrer d'en Sitjar, es pot observar un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès, a la seva dreta hi ha una antiga finestra cegada, una finestra moderna i un altre finestró cegat. A sobre, s'obrin tres finestres en esplandit amb retxats de ferro. Al primer pis s'obrin una finestra balconera i tres finestres a la seva esquerra, les dues centrals amb ampits motllurats de tipologia del XVIII. Aquest cos fou elevat en època més moderna. A l'esquerra hi ha un altre cos amb menor alçat que presenta la portassa amb arc d'ansa paner amb dovelles de marès. A la seva dreta hi ha un antic portal d'arc de mig punt cegat.

Celler

Està ubicat a la claustra és de planta rectangular irregular, dividit en dues naus per arcs de mig punt rebaixats sobre pilars. La coberta és de volta d'aresta de cinc trams a la part que ocupen les bótes i dos trams a la zona que ocupen els cups.

Hi ha tres cups de 3.000 litres cadascun.

ELEMENTS DESTACATS:



DENOMINACIÓ	Ca s'Apotecari Gran	CODI	AC-108
-------------	---------------------	------	--------

NOTES HISTÒRIQUES:

El 3 d'octubre de 1868, amb la revolució de la Gloriosa, un grup de porrerencs es dirigí a l'Ajuntament, on, es feren nombroses destrosses i es cremà l'arxiu i mobles. Després assaltaren aquesta casa que pertanyia a Joan Barceló, *Apotecari*, on en feren nombroses malifetes. (GEM, s. v. *Porreres*, vol. XIII, 1991, 339).

El celler és un dels més importants de Porreres. El darrer any que es va fer vi fou el 1975. S'hi conservava la següent vaixella vinària: 5 bótes congrenyades, una premsa, esportins, portadores, senalles, coves, cubell, mitja bóta, una bota bladera, una bóta vinera, una bóta de mena, una bóta desfonada, una bóta aiguadera, un carretell, un quartí, 22 barrals de vidre i una caldera.

CRONOLOGIA: Segle XVI amb intervencions del XVII, XVIII i XIX.

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

GEM, s. v. *Porreres*, vol. XIII, 1991, 339.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 94,104.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini, llevat la manca d'ús del celler, un dels més importants de la vila.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Sobre la casa del segle XVII s'hi observa una intervenció del XVIII que es constataria amb el balcó de dibuix i els ampits de la façana posteriors. La façana correspon a les modificacions duites a terme a la segona meitat del XIX, possiblement, després dels atacs soferts durant la Gloriosa.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Integrament el Celler, volumetria, estructures de les dues crugies en planta baixa i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Ca s'Apotecari Gran	CODI	AC-108
-------------	---------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Ca s'Apotecari Gran	CODI	AC-108
-------------	---------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Cas Capellà Lluc	CODI	AC-109
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Modernisme popular		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Fra Bonaventura Sitjar, 4-6
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502052Y:4374039
REFERÈNCIA CADASTRAL	2142914ED0724S0001TE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda majoritàriament de paredat en verd i marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda emmarcat d'arrebossat de ciment en el terç superior que reposa sobre el sòcol que recorre la façana. Dins del marc, realitzat amb ciment rosat, hi ha un emblema marià i una garlanda floral. A la dreta hi ha un petit finestró que correspon al celler, una finestra balconera i la portassa en arc d'ansa paner molt rebaixat, amb escopidors, està també emmarcada amb ciment i garlandes florals. A la dreta de la portassa hi ha un portal petit que puja al pis superior. A l'esquerra hi ha una finestra balconera amb marc ornamental. Al primer pis, de dreta a esquerra, una finestra balconera, una finestra, una altra finestra balconera i una finestra. Totes elles emmarcades amb el mateix tipus d'ornamentació. Al segon pis s'obrin quatre finestres de menors dimensions que les dels pisos inferiors. Tots els vans guarden simetria. Els nivells estan dividits per línies d'imposta grises i els panys de paret són de color rosaci.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Aquesta casa presenta una decoració dins de l'anomenat modernisme popular, amb materials pobres com el ciment s'aconseguí donar gran plasticitat a la façana.

CRONOLOGIA: 1930 ca

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Cas Capellà Lluc	CODI	AC-109
-------------	------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria i FERRÀ MARTORELL, Rafel, "Pels carrers de Porreres" a *Festes de Sant Roc*, Porreres, 1997.

BARCELÓ CRESPI, Maria, ...*sobre Porreres*, Porreres, 2001, 191.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Petits detalls urbans" a *Llum d'Oli*, núm. 86-87, Porreres, 2002, 30.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 177-178.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Recentment ha estat rehabilitada.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Cas Capellà Lluc	CODI	AC-109
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Cas Capellà Lluc	CODI	AC-109
-------------	------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Tomeu Porret	CODI	AC-110
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Lluís, 1
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502068Y:4373996
REFERÈNCIA CADASTRAL	2142909ED0724S0001PE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó pel costat de l'esquerra amb el carrer del Pou Florit. Construïda, majoritàriament, de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana principal amb cornisa. La segona crugia presenta menys alçat que la primera.

Presenta en planta baixa un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès transformat en llinda. A banda i banda, hi ha sengles finestres. Al primer pis hi ha quatre finestres, la primera i la tercera començant per la dreta tenen ampits motllurats de tipologia del segle XVIII. Al darrer pis s'observen tres finestres. A la façana lateral, en planta baixa, hi ha un portal de llinda i a la seva esquerra dues finestres i, a ran del sòl, un finestró que oreja el celler. Al primer pis hi ha dues finestres, la de la dreta amb ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

EM-009 CALLE DE LUÍS

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Can Tomeu Porret	CODI	AC-110
-------------	------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	L'estructura denota diferents etapes constructives. Sembla que cap al segle XVIII s'aixecaria l'alçat i s'incorporarien les finestres amb ampit motllurat. Al segle XIX es transformaria el portal d'arc de mig punt. Posteriorment, al segle XX s'alçaria de nou, quedant la primera crugia més elevada que la segona.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana quant als elements originals, arc i finestres d'ampit motllurat, així com l'estructura de les dues crugies en planta baixa. Els elements a protegir segons la fitxa EM-009 "Retolació urbana"
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Can Tomeu Porret	CODI	AC-110
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Can Tomeu Porret	CODI	AC-110
-------------	------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Ferrer	CODI	AC-111
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	eclecticisme		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Lluís, 3
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502052Y:4374039
REFERÈNCIA CADASTRAL	2142908ED0724S0001QE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i marès. Coberta plana amb terrat tancat de balustrada en tres trams separada per pilastres.

En planta baixa presenta un portal de llinda amb llindar i emmarcada per marès en la meitat superior i que reposa sobre un sòcol. A la dreta hi ha una portassa amb arc deprimat còncav i a l'esquerra una finestra emmarcada. Al primer pis i centrada sobre el portal hi ha una finestra amb columnes embegudes amb pilastres d'ordre jònic, anellades al primer terç amb garlanda i rematades amb figures antropomorfes. La cornisa amb retomb, mostra motius d'òvul i bitllets. El fris té motius de dentelló i al centre mostra un escut, envoltat de volutes. La finestra reposa sobre una paret amb relleus geomètrics. A banda i banda, hi ha dues finestres balconeres emmarcades. La part de la llinda presenta relleus incisos en forma de serra.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

L'estructura de la casa s'inscriu dins d'un estil eclèctic de caire historicista. Els veïnats asseguren que la finestra és anterior a la remodelació de la façana. De fet, sembla que un estranger pretengué comprar-la quan l'estaven reformant.

L'escut no s'ha pogut identificar però presenta mig camper amb tres franges i l'altre amb un castell i un puig amb una flor de lis a dalt.

CRONOLOGIA: 1940 ca

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Can Ferrer	CODI	AC-111
-------------	------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria i FERRÀ MARTORELL, Rafel, "Pels carrers de Porreres" a *Festes de Sant Roc*, Porreres, 1997.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Petits detalls urbans" a *Llum d'Oli*, núm. 76, Porreres, 2000, 24.

BARCELÓ CRESPI, Maria, ...*sobre Porreres*, Porreres, 2001, 192.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 185-186.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El cablejat elèctric passa per damunt dels elements decoratius.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Can Ferrer	CODI	AC-111
-------------	------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Can Ferrer	CODI	AC-111
-------------	------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Posada de Son Lluís	CODI	AC-112
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Lluís, 7
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502096Y:4374020
REFERÈNCIA CADASTRAL	2142906ED0724S0001YE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant sobre cornisa cap a la façana. La façana està enlluïda.

La planta baixa té un sòcol que recorre la façana. Presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès i llindar de pedreny. A la seva dreta un petit finestró i una finestra en esplandit i retxat de ferro. A l'esquerra hi ha la portassa d'arc d'ansa-paner. Al primer pis hi ha un balcó centrat amb el portal inferior i, a banda i banda, una finestra balconera. Al segon pis hi ha tres finestres que corresponen al sostre.

A l'interior la primera crugia està coberta de volta d'aresta en tres trams, un arc d'ansa-paner molt rebaixat i de llum molt ample dona pas a la segona crugia on hi ha l'escala de dos trams.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

La posada de Son Lluís fa referència a la possessió homònima de Porreres i donaria nom al carrer on està situada. No obstant, sembla que en algun moment de la història la posada de Son Lluís es trobava al carrer Major. (GEM, s. v. *Son Lluís*, vol. VIII, 1991, 110).

És possible que el fet que Son Lluís passàs a la família Mas del Pla del Rei i Roig de Lluís que tenien la casa pairal a Ciutat a la plaça de l'Almoina, preservàs la posada de majors transformacions arquitectòniques. De fet la casa s'ha mantingut, des del segle XVII, sense modificacions notables fins als nostres dies.

El balcó es degué obrir a finals del segle XIX o principis del XX.

Quan el 1964 l'adquiriren els propietaris actuals, l'antic propietari va retirar les rajoles vidriades que hi havia fins a mitjan alçat del menjador.

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XVIII, XIX i XX



DENOMINACIÓ	Posada de Son Lluís	CODI	AC-112
-------------	---------------------	------	--------

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES: Alt

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria, FERRÀ MARTORELL, Rafel i SERVERA SITJAR, Bartomeu, Les possessions de Porreres, Ajuntament de Porreres, Porreres 1997.

GEM, s. v. *Son Lluís*, vol. VIII, 1991, 110.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 90, 92.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	La portassa ha estat modificada per permetre'n l'entrada de vehicles de gran volum. S'han habilitat alguns dels espais interiors però, en general, es conserva en estat original.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructura de les dues crugies en planta baixa, en concret, les voltes, l'arc i l'escala no podran ser modificats i la façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Posada de Son Lluís	CODI	AC-112
-------------	---------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-113
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Lluís, 10
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502096Y:4374002
REFERÈNCIA CADASTRAL	2241944ED0724S0001BE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa tipus gola. Façana enlluïda.

En planta baixa un antic portal d'arc de mig punt fou transformat en llinda amb dovelles de marès i llindar de pedreny. A l'esquerra hi ha una portassa amb arc deprimit còncav amb dovelles de marès. Al primer pis una única finestra de petites dimensions amb llinda i brancals de marès i ampit motllurat acanalat amb caires serrats de tipologia del segle XVII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Casa que degué formar en altre temps part d'una de majors dimensions. En el segle XIX o principis del XX es degué transformar l'accés en portal de llinda.

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-113
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Abandonament
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Són elements a protegir l'ingrés i la finestra.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-113

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-114
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Lluís, 31
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502178Y:4374094
REFERÈNCIA CADASTRAL	2242305ED0724S0001AE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

Presenta portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès que fou transformat en portal de llinda tancat de persiana i amb llindar i escaló. A la dreta s'obrí una finestra i a l'extrem un portal petit. Al primer pis hi ha una finestra de llinda i brancals de marès amb ampit motllurat de tipologia del segle XVIII. A l'extrem dret hi ha una antiga finestra cegada.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-114
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	La casa de tipologia del segle XVIII es degué reformar a finals del XIX o principis del XX transformant el portal que abans era d'arc de mig punt. En el segle XX s'han duit a terme tasques d'habilitació.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix el volum, estructura de les dues crugies en planta baixa i façana a la que es permetrà retornar el portal a la seva morfologia arcaica.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-114

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Vaquer	CODI	AC-115
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Intervencions de Bartomeu Vaquer Joan, <i>Taconer</i>		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura popular amb elements Neoclàssics		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Lluís, 33. Cantonada Carrer d'en Sala.
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502186Y:4374109
REFERÈNCIA CADASTRAL	2242304ED0724S0001WE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó amb el carrer d'en Sala construïda, majoritàriament de paredat en verd amb cantoneres de marès. Coberta a una vessant cap a la façana posterior en la part del porxo i cap a la façana al carrer d'en Sala amb cornisa.

En planta baixa presenta l'ingrés en arc de mig punt amb dovelles de marès i llindar de pedreny. A la dreta presenta una finestra balconera emmarcada per una faixa de marès i un portal. A l'esquerra una altra finestra balconera i a ras del terra un finestró per orejar el celler. Al primer pis hi ha una finestra amb balcó sobre l'ingrés inferior i a dreta dues finestres balconeres i a esquerra una altra. Al segon pis hi ha a la dreta una finestra balconera i a l'esquerra una llotja amb cinc arcs suportats per pilastres amb capitells motllurats i fust acanalats. La façana lateral presenta un portal de llinda i a la dreta una finestra i una finestra balconera. Al primer pis hi ha dos balcons amb la mateixa tipologia que el de la façana principal i al segon pis dues finestres balconeres. Les finestres dels pisos superiors s'emmarquen amb motlures a les dues façanes. Els diferents nivells estan dividits per línies d'impоста.

A la dreta de la façana del carrer d'en Sala hi ha un cos annex de menor alçat. En planta baixa presenta una portassa d'arc escarser. A la seva dreta hi ha un antic portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès cegat que emmarca un petit finestró. A la seva dreta hi ha un portal de llinda antic amb rajola de numeració antiga. A l'esquerra de la portassa es veu un antic arc d'ansa paner tapiat. Al primer pis, de dreta a esquerra, hi ha una finestra balconera i dues finestres cegades.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Aquesta casa té possiblement l'origen en el segle XVIII. Dins la segona meitat del XIX seguint la moda es va dur a terme la reforma que n'elevava l'alçat i embelliria les façanes. Un dels elements característic n'és el porxo.

Segons fonts orals, mestre *Taconer* fou el que va fer la reforma de la façana.

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX i XX



DENOMINACIÓ	Can Vaquer	CODI	AC-115
-------------	------------	------	--------

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 70 i 157.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Presenta un cert grau d'abandonament, en concret a la zona de la portassa.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, l'estructura de les dues crugies en planta baixa i les façanes on es podran dur a terme tasques de rehabilitació.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Can Vaquer	CODI	AC-115
-------------	------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres
CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ	Can Vaquer	CODI	AC-115
-------------	------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-116
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer del Pou de la Dama, 7
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502337Y:4374099
REFERÈNCIA CADASTRAL	2542944ED0724S0001QE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó pel costat dret construïda majoritàriament de paredat en verd amb cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana i amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda amb brancals de marès. A la seva dreta una finestra amb llinda i brancals de marès. Al primer pis hi ha una única finestra amb llinda i brancals de marès i ampit motllurat del XIX.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BP013 CARRER DEL POU DE LA DAMA

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-116
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Presenta un cert grau d'abandonament.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana i, en concret, l'ampit de la finestra del primer pis.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-013
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-116
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-117
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de n'Orell , 5
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502197Y:4373890
REFERÈNCIA CADASTRAL	2241926ED0724S0001RE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda majoritàriament amb paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant amb cornisa.

En planta baixa presenta un arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès transformat en llinda sobre el que hi ha un Sagrat Cor. A l'esquerra una finestra de grans dimensions. Al primer pis, una finestra sobre el portal i una altra a la seva esquerra amb ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria i FERRÀ MARTORELL, Rafel, "Pels carrers de Porreres" a *Festes de Sant Roc*, Porreres, 1997.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-117
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-117
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-118
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de n'Orell, 7
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502207Y:4373901
REFERÈNCIA CADASTRAL	2241924ED0724S0001OE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda amb paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda emmarcat i amb una faixa blanca. A la dreta una portassa d'arc deprimit còncau tapiat on s'obri una finestra. A l'esquerra una portassa de factura recent. Al primer pis dues finestres amb llinda i brancals de marès i ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-118
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué transformar el portal. En el segle XX es degué obrir la portassa actualment cegada i, recentment, es degué obrir la portassa de l'esquerra.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana, en concret, els ampits del pis superior.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



Ajuntament de Porreres


CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ

CODI

AC-118

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-119
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de n'Orell, 13
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502216Y:4373914
REFERÈNCIA CADASTRAL	2241921ED0724S0001TE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta l'ingrés d'arc de mig punt que fou modificat en llinda, a la seva dreta hi ha una portassa d'arc carpanell. Al primer pis hi ha una finestra amb ampit motllurat de tipologia del XVIII i a la seva dreta un altra més senzilla.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Casa del XVIII que degué patir modificacions a finals del XIX.

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-119
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Retirar la vidriera d'alumini
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-119

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-120
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de n'Orell, 14
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502238Y:4373917
REFERÈNCIA CADASTRAL	2440958ED0724S0001YE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb llivanyes i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

El cos principal presenta, en planta baixa un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès transformat en llinda. A l'esquerra s'obri una finestra de grans dimensions. Al primer pis s'obrin dues finestres balconeres entre les quals s'observa una finestra cegada. Al segon pis hi ha dues finestres de menors dimensions que s'uneixen als vans del pis inferior per llivanyes de marès. El cos annex de menor alçat, presenta una portassa amb arc deprimet còncau sobre la que s'obri una finestra amb llinda i brancals de marès amb ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-120
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué transformar el portal d'ingrés i es degué augmentar l'alçat de l'edifici.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana, en concret, l'arc d'ingrés i la finestra d'ampit motllurat.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-120

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-121
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de n'Orell , 15
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502220Y:4373921
REFERÈNCIA CADASTRAL	2241920ED0724S0001LE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Només es conserva una finestra amb brancals i llinda motllurats i ampit motllurat amb motius d'òvul.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 103.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-121
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	Les contínues reformes dutes a terme.
INTERVENCIIONS	La façana de la casa ha estat completament refeta i ha perdut el seu valor artístic.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Referit únicament a la finestra.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-121

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-122
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de n'Orell, 17
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502228Y:4373923
REFERÈNCIA CADASTRAL	2241919ED0724S0001FE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb llivanyes i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès transformat en llinda i llindar de pedreny. Sobre el portal un Crist(?). A la seva dreta una portassa amb arc d'ansa-paner amb dovelles i salmers de marès i escopidors sobre la que s'obri un finestró. Al primer pis hi ha dues finestres, la de la dreta amb ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-122
-------------	--	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué transformar el portal i es degué obrir la portassa i la finestra de l'esquerra del pis superior.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-122
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-123
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de n'Orell, 18
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502250Y:4373929
REFERÈNCIA CADASTRAL	2440902ED0724S0001TE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta a doble vessant de teula àrab cap a la façana amb cornisa motllurada.

En planta baixa presenta un portal de llinda de marès amb llindar de pedreny. A dreta i esquerra sengles finestres balconeres. Al primer pis hi ha dues finestres amb llinda i brancals de marès i ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-123
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	La façana ha estat exageradament repicada i ha perdut la textura del paredat en verd original.
INTERVENCIIONS	Les estructures mostren un augment d'alçat, possiblement, del segle XVIII quan s'obriren les finestres. En el segle XIX es degué transformar l'ingrés en portal de llinda. Recentment ha estat rehabilitada.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeixen les finestres amb ampit.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ


CODI

AC-123

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Perot	CODI	AC-124
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional de caràcter senyorial		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de n'Orell, 30-32
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502329Y:4374012
REFERÈNCIA CADASTRAL	2441901ED0724S0001QE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó pel costat esquerre. Construïda, majoritàriament amb paredat en verd i cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa motllurada.

El cos principal presenta en planta baixa un sòcol que recorre la façana. L'ingrés d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès. A la dreta del portal hi ha una fermadora de ferro en forma de serp. A la dreta hi ha dues finestres i a l'esquerra una altra. Al primer pis hi ha quatre finestres. La façana està enlluïda i les obertures s'emmarquen amb una faixa. Una línia d'imposta separa els diferents nivells. A la dreta hi ha un cos annex, amb dues portasses en arc d'ansa-paner sobre les que s'obrin dues finestres.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions de finals del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Can Perot	CODI	AC-124
-------------	-----------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué dur a terme la reforma i, en el segle XX s'aixecaren les portasses.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria, estructures de la primera i segona crugia en planta baixa i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Can Perot	CODI	AC-124
-------------	-----------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Can Perot	CODI	AC-124
-------------	-----------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-125
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Donzella, 2
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502478Y:4373946
REFERÈNCIA CADASTRAL	2441922ED0724S0001ZE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; intensiu
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès modificat en llinda. A la seva dreta una finestra amb llinda i brancals de marès. Al primer pis s'obrin finestres en simetria amb els vans inferiors als que queden units per llivanyes de marès. A l'esquerra s'obri un finestró.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Casa de tipologia tradicional de finals del segle XIX, principis del XX, quan aquesta àrea fou urbanitzada.

CRONOLOGIA: Finals del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-125
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	S'ha refet la façana darrerament.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-125
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-126
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Donzella, 4
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502473Y:4373939
REFERÈNCIA CADASTRAL	2441921ED0724S0001SE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès modificat en llinda en època posterior. A la seva dreta una finestra amb llinda i brancals de marès. A l'esquerra en època recent s'ha obert una altra finestra. Al primer pis s'obren dues finestres en simetria amb els vans inferiors als que queden units per llivanyes de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-126
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època recent s'ha obert una nova finestra i s'ha fet un sòcol de ciment.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-126
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-127
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Donzella, 6
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502468Y:4373934
REFERÈNCIA CADASTRAL	2441920ED0724S0001EE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda. A la seva dreta una finestra amb llinda i brancals de marès. A l'esquerra del portal hi ha una antiga cisterna de capella cegada. Al primer pis s'obrin dues finestres en simetria amb els vans inferiors als que queden units per llivanyes de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-127
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època recent s'ha obert una nova finestra i s'ha fet un sòcol de ciment


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-127
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-128
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Donzella, 9
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502458Y:4373899
REFERÈNCIA CADASTRAL	2541707ED0724S0001HE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entra amitgeres i fent cantó amb el carrer de Sant Jaume construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

Presenta un portal de llinda amb dovelles de marès amb salmer. A banda i banda, una finestra amb llinda i brancals de marès. Al primer pis, en simetria amb els vans del pis inferior, tres finestres amb llinda i brancals de marès. Entre els dos pisos llivanyes de marès per donar consistència a l'estructura. Les finestres laterals del primer pis estan cegades.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-128
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana i volumetria en primera i segona crujia
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-128

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-129
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Donzella, 10
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502459Y:4373923
REFERÈNCIA CADASTRAL	2441918ED0724S0001SE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb llivanyes i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès modificat en llinda en època posterior. A la seva dreta una finestra amb llinda i brancals de marès. Al primer pis s'obrin dues finestres en simetria amb els vans inferiors als que queden units per llivanyes de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XIX amb intervencions del XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-129
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època recent s'ha incrementat l'alçat de la vivenda.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-129
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-130
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Donzella, 12
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502454Y:4373918
REFERÈNCIA CADASTRAL	2441917ED0724S0001EE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I;Intensiu
ENTORN	Nucli de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb llivanyes i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès modificat en llinda en època posterior. A la seva dreta una finestra amb llinda i brancals de marès. En època recent s'ha obert una finestra a l'esquerra. Al primer pis s'obrin dues finestres en simetria amb els vans inferiors als que queden units per llivanyes de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XIX amb intervencions del XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-130
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època recent s'ha incrementat l'alçat de la vivenda.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-130
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-131
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Donzella, 15
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502437Y:4373874
REFERÈNCIA CADASTRAL	2540629ED0724S0001DE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Nucli de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb llivanyes i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda amb brancals i dovelles de marès. A la seva dreta una finestra amb llinda i brancals de marès. A l'esquerra una portassa amb arc deprimat còncau. Al primer pis s'obren tres finestres en simetria amb els vans inferiors als que queden units per llivanyes de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-131
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-131

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-132
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Donzella, 33
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502373Y:4373797
REFERÈNCIA CADASTRAL	2539932ED0724S0001SE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb llivanyes i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès. A l'esquerra una portassa de llinda de construcció recent. Al primer pis s'obrin dues finestres en simetria amb els vans inferiors als que queden units per llivanyes de marès. A l'esquerra hi ha una cotxeria amb arc carpanell rebaixat.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-132
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Darrerament s'ha modificat la portassa i s'ha elevat l'alçat.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-132

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-133
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Donzella, 40
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502360Y:4373803
REFERÈNCIA CADASTRAL	2440924ED0724S0001AE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana.

Presenta l'ingrés amb arc de mig punt amb dovelles de marès. A la seva esquerra una finestra amb llinda i brancals de marès. Al primer pis s'obrin dues petites finestres amb llinda i brancals de marès. Un sòcol de ciment recorre la façana.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Sembla que seria el resultat d'una divisió d'una única casa que comprendria els números 38 i 42.

CRONOLOGIA: Finals del segle XVIII principis del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-133
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-133

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-134
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Donzella, 42
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502356Y:4373798
REFERÈNCIA CADASTRAL	2440925ED0724S0001BE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Nucli de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana.

Presenta l'ingrés amb arc de mig punt amb dovelles de marès. A la seva dreta una finestra amb llinda i brancals de marès. Al primer pis s'obren dues petites finestres amb llinda i brancals de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Sembla que seria el resultat d'una divisió d'una única casa que comprendria els números 38 i 40.

CRONOLOGIA: GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-134
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-134

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-135
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Donzella,47
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502330Y:4373744
REFERÈNCIA CADASTRAL	2439813ED0723N0001FQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó pel costat dret, construïda de paredat en verd amb llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda. A la seva dreta una finestra amb llinda i brancals de marès i una portassa amb arc carpanell. A l'esquerra una altra finestra. Al primer pis s'obrin quatre finestres en simetria amb els vans inferiors als que queden units per llivanyes de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 164.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-135
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-135

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-136
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Sant Jaume, 6
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502473Y:4373872
REFERÈNCIA CADASTRAL	2540603ED0724S0001JE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda. A la seva esquerra una portassa amb arc carpanell. Al primer pis s'obrin dues finestres en simetria amb els vans inferiors als que queden units per llivanyes de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-136
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-136

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-137
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Sant Jaume, 8
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502480Y:4373868
REFERÈNCIA CADASTRAL	2540604ED0724S0001EE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda. A la seva esquerra una finestra amb llinda i brancals de marès. Al primer pis s'obren dues finestres en simetria amb els vans inferiors als que queden units per llivanyes de marès. A l'esquerra hi ha un cos de menor alçat que serveix de portassa.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-137
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-137

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-138
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Sant Jaume, 12
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502491Y:4373861
REFERÈNCIA CADASTRAL	2540605ED0724S0001SE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda. A la seva esquerra una portassa de llinda i brancals de marès. Al primer pis s'obrin dues finestres en simetria amb els vans inferiors als que queden units per llivanyes de marès. La de l'esquerra està cegada.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-138
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-138

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-139
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer dels Sants Joans, 2
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502491Y:4373925
REFERÈNCIA CADASTRAL	2541702ED0724S0001JE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc escarser amb llindar de pedreny. A banda i banda s'obrin dues finestres amb brancals i ampit senzill de marès. Al primer pis s'obrin tres finestres en simetria amb els vans inferiors. La central capcima el portal amb llivanyes de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: GRAU D'ATRACCIÓ:Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-139
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època recent s'ha eixamplat la portassa.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-139

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-140
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Magatzem		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Josep Maria Quadrado, 1-3
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502379Y:4374199
REFERÈNCIA CADASTRAL	25429A8ED0724S0001OE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Nucli de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó amb el carrer nou, construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc carpanell amb salmers tapiat. A banda i banda s'obrin dues finestres amb brancals i ampit senzill de marès. Al primer pis s'obrin tres finestres en simetria amb els vans inferiors als que s'uneixen amb faixes de llivanyes de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-140
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època recent es tapià l'antic accés i se'n augmentà l'alçat en la part posterior.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-140
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-141
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Magatzem		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Josep Maria Quadrado, 5
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502379Y:4374170
REFERÈNCIA CADASTRAL	2542995ED0724S0001EE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Nucli de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó amb el carrer nou, construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc carpanell amb salmers tapiat. A banda i banda s'obrin dues finestres amb brancals i ampit senzill de marès. Al primer pis s'obrin tres finestres en simetria amb els vans inferiors als que s'uneixen amb faixes de llivanyes de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del egle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-141
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-141
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-142
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer del Call. 26
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501966Y:4374039
REFERÈNCIA CADASTRAL	2141304ED0724S0001TE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda majoritàriament de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana.

Presenta en planta baixa l'ingrés amb arc de mig punt amb dovelles de marès i llindar de pedreny. Al primer pis hi ha una finestra de llinda amb ampit motllurat i caires serrats de tipologia del segle XVII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Sembla que antigament formaria una unitat amb la casa del número 28 que fou reformada i reculada la seva façana respecte a la del número 26.

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-142
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Presenta signes d'abandonament.
CAUSA DETERIORAMENT	Desús
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-142

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-143
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Call, 30
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501978Y:4374029
REFERÈNCIA CADASTRAL	2141306ED0724S0001ME
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda majoritàriament de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta portal de llinda centrat amb lllindar. A la dreta s'obri una portassa de llinda i a l'esquerra una finestra. Al primer pis hi ha una finestra amb llinda i brancals de marès i ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-143
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	La portassa ha estat modificada recentment.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la finestra amb ampit motllurat.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-143

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-144
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Cotxeria		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Ramon Llull, 2
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501873Y:4374088
REFERÈNCIA CADASTRAL	1942402ED0714S0001AX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un arc de mig punt amb dovelles de marès tapiat amb un finestró. A la seva esquerra s'obrí una portassa amb arc deprimet còncau. Al primer pis s'obrí una finestra amb brancals i llinda de marès amb ampit motllurat amb caires serrats de tipologia del segle XVII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-144
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Dins el segle XX es degué obrir la portassa.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana, en especial l'arc de mig punt i la finestra.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-144

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-145
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Ramon Llull, 12
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501893Y:4374064
REFERÈNCIA CADASTRAL	1942406ED0714S0001QX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta el portal en arc de mig punt amb dovelles de marès que en època posterior es transformà en llinda. Conserva la rajola de numeració deteriorada. Al primer pis hi ha una finestra amb llinda i brancals de marès i ampit motllurat amb caires serrats.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb modificacions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-145
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Presenta un cert grau d'abandonament.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	A finals del XIX o principis del XX es transformà el portal en llinda.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana amb els elements existents
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-145

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-146
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 3
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501854Y:4374071
REFERÈNCIA CADASTRAL	1942410ED0714S0001PX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa s'observa el portal d'arc de mig punt a la seva esquerra a nivell del sòl un finestró per orejar el celler. A l'esquerra una finestra. Al primer pis hi ha quatre finestres tres d'elles amb ampit motllurat de tipologia del XVII. A l'esquerra un finestró.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-146
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	.
CAUSA DETERIORAMENT	La reforma n'ha fet perdre la tipologia del paredat en verd.
INTERVENCIIONS	La casa fou reformada fa pocs anys i se li retornà la morfologia del portal que en època posterior a la seva construcció s'havia transformat en portal de llinda. Al primer pis només hi havia un finestró allà on actualment hi ha la finestra. De les finestres d'ampit només la que es situa damunt el portal i la que està a la seva dreta, són originals.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeixen les finestres d'ampit motllurat originals. Quant a les estructures es protegeix l'arc de separació entre les dues crugies en planta baixa.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-146

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-147
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 4
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501848Y:4374062
REFERÈNCIA CADASTRAL	1942202ED0714S0001EX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa motllurada.

En planta baixa presenta portal de llinda a l'esquerra una portassa amb arc d'ansa-paner. A la dreta una finestra i a sota un finestró per orejar el celler. Al primer pis presenta dues finestres amb ampit motllurat de tipologia del segle XVIII. Un sòcol d'arrebossat de ciment recorre la façana. Es conserva una fermadora de ferro.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-147
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XX es transformà el portal en llinda, s'obrí la portassa i s'arrebossà la façana.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Queda protegida tota façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-147

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-148
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 8
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501857Y:4374053
REFERÈNCIA CADASTRAL	1942204ED0714S0001ZX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb doble filada de teules imbricades.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt tapiat amb rajola de numeració en bon estat. A l'esquerra s'obrí una portassa amb arc d'ansa-paner rebaixat amb dovelles de marès. Al primer pis hi ha un finestró amb llinda i brancals de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-148
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix l'arc de mig punt, la rajola de numeració i el finestró.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-148

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-149
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 9
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501872Y:4374058
REFERÈNCIA CADASTRAL	1942409ED0714S0001TX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i marès en la part superior. Coberta plana amb porxo.

En planta baixa presenta el portal de llinda amb dovelles i brancals de marès i llindar de pedreny. A la seva dreta hi ha una portassa amb arc d'ansa-paner amb salmer. A l'esquerra una altra portassa també en arc d'ansa-paner. A ran del terra a hi ha una finestra en forma d'ull de bou amb retxat decoratiu. Al primer pis s'obrin dues finestres balconeres i una finestra sobre la portassa de l'esquerra. Al darrer pis una petita finestra i el porxo tancat amb balustrada ornamental.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010,



DENOMINACIÓ		CODI	AC-149
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	La part superior de l'edifici no s'integra amb la part inferior mes antiga.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	La façana ha estat molt modificada, s'incrementà l'alçat i es va fer un porxo.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix únicament la planta baixa de la façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetran reformes en façana que facilitin una millor integració entre ambdues parts compatibles amb les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-149
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Cas Potecari Gran	CODI	AC-150
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 16. Cantonada Almoïna
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501913Y:4374007
REFERÈNCIA CADASTRAL	2041201ED0714S0001TX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó per la part dreta amb el carrer de l'Almoïna. Construïda de paredat en verd amb cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda amb llindar de pedreny. A la dreta té dues finestres balconeres, sota la de l'extrem hi ha un finestró per orejar el celler. A l'esquerra hi ha una altra finestra balconera. Al primer pis hi ha tres finestres, la primera, de llinda amb marca conopial té al que hi ha un baix relleu amb forma d'escut amb la inscripció IHS i una creu. L'ampit és motllurat. La façana lateral presenta una única finestra en planta baixa, sota la que hi ha un petit finestró a ran de terra. A l'extrem hi ha un finestró quadrilobul·lat. Sobre el capcer hi ha una creu de Malta.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

BP004 ENTORN URBÀ DE L'ALMOÏNA

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Petits detalls urbans" a *Llum d'Oli*, núm. 77, Porreres, 2000, 21.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010,



DENOMINACIÓ	Cas Potecari Gran	CODI	AC-150
-------------	-------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructures de les crugies en planta baixa i les façanes. En concret, la finestra del primer pis amb marca conopial i la creu de Malta.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-004
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ	Cas Potecari Gran	CODI	AC-150
-------------	-------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Cas Potecari Gran	CODI	AC-150
-------------	-------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	S'Escola Pública	CODI	AC-151
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 20
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501929Y:4373993
REFERÈNCIA CADASTRAL	2041203ED0714S0001MX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès amb dos escalons d'accés a sobre hi ha un Sagrat Cor. A la dreta, a baix, hi ha la finestra per orejar el celler. A l'esquerra hi ha una finestra al lloc que antigament ocupava una portassa en arc d'ansa-paner. Al primer pis hi ha dues finestres balconeres i, al segon, dues finestres. La façana està enlluïda amb línies d'imposta entre els diferents nivells i vans emmarcats.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Cap als anys quaranta del segle XX s'hi instal·là l'Escola Pública per a nines.

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	S'Escola Pública	CODI	AC-151
-------------	------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini. L'enlluït presenta deteriorament en planta baixa.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Dins la segona meitat del segle XIX es degué augmentar l'alçat de l'edifici, s'obriren les finestres del primer i segon pis. S'enlluï la façana com en altres edificis de la vila.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructures de la primera i segona crugia en planta baixa i les façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	S'Escola Pública	CODI	AC-151
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	S'Escola Pública	CODI	AC-151
-------------	------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-152
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Cotxeria		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 21
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501941Y:4374004
REFERÈNCIA CADASTRAL	2141335ED0724S0001LE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc escarser a la seva dreta un portal de llinda amb un escaló que serveix d'accés al pis superior. El portal està capcimat per una finestra.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-152
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Abandonament.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Possiblement, en el segle XIX es degué elevar l'alçat i s'obrí el portal de l'esquerra i la finestra del pis superior.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-152

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Cas Sastre Micarillo	CODI	AC-153
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 23
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501947Y:4373998
REFERÈNCIA CADASTRAL	2141334ED0724S
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda en marès i paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta portal centrat en arc de mig punt amb dovelles de marès a saltacavall. Conserva la rajola de numeració. Accés amb dos escalons. A la dreta hi ha una finestra sota la que hi ha un finestró per orejar el celler. A l'esquerra una altra finestra emmarcada per un antiga portassa d'arc d'ansa-paner tapiada. Al primer pis s'aixequen tres finestres balconeres i al segon tres finestres. Tots els vans estan en simetria. Els distints nivells estan separats per una línia d'impota en relleu i el terç central de l'edifici es troba ressaltat.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segona meitat del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Cas Sastre Micarillo	CODI	AC-153
-------------	----------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època posterior a la seva construcció s'obrí, en planta baixa, la finestra de la dreta i es tapià la portassa.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria, estructura de la primera i segona crugia en planta baixa i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Cas Sastre Micarillo	CODI	AC-153
-------------	----------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-154
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 24
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501941Y:4373986
REFERÈNCIA CADASTRAL	2041205ED0714S0001KX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda en marès amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta portal en arc de mig punt amb dovelles de marès. A banda i banda, s'obrin sengles finestres. Al primer pis hi ha tres finestres en simetria amb els vans inferiors.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-154
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructures en ambdues crugies i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-154

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Boterí	CODI	AC-155
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 26
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501951Y:4373978
REFERÈNCIA CADASTRAL	2041243ED0714S0001XX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta portal de llinda, a banda i banda, dues finestres balconeres. A l'extrem esquerra hi ha la portassa en arc d'ansa-paner amb dovelles de marès. Al primer pis s'obrin tres finestres balconeres.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-155
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	A la planta baixa el portal d'accés antigament d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès fou transformat en llinda. A més s'observa una finestra cegada. Al primer pis, vora la finestra de l'esquerra hi ha una altra antiga finestra cegada.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façana
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetrà la modificació del portal d'ingrés per retornar-lo a la morfologia arcaica. Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-155

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-155
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-156
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla,33
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501980Y:4373976
REFERÈNCIA CADASTRAL	2141311ED0724S0001KE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta portal en arc de mig punt amb carcanyols i dovelles de marès i llindar de pedreny. Conserva la rajola de numeració. A la dreta, una finestra i una portassa en arc d'ansa-paner amb escopidors. A l'esquerra una altra finestra i una portassa en arc d'ansa-paner amb dovelles de marès. Al primer pis hi ha quatre finestres. La de la dreta és senzilla, les dues centrals amb ampit del segle XVIII. La de l'extrem esquerra d'ampit motllurat acanalada de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-156
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XX es degueren obrir la finestra de la primera planta i la nova portassa.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria, estructures de la primera i segona crugia en planta baixa i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-156

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-156
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-157
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 35
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501990Y:4373968
REFERÈNCIA CADASTRAL	2141331ED0724S0001YE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un arc de mig punt amb dovelles de marès. A la dreta un finestró per orejar el celler i una finestra. A l'esquerra una portassa de factura recent. Al primer pis, hi ha dues finestres balconeres i la central amb balcó de ferros senzills. Al segon pis, hi ha tres finestres en arc. Els distints nivells estan separats per línies d'impоста i els cantons amb línies verticals. Els vans del primer i segon pis presenten marcs amb motllures.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010,



DENOMINACIÓ		CODI	AC-157
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'enlluït de la façana presenta deteriorament.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	La morfologia de la façana és fruit d'una reforma duta a terme en la segona meitat del segle XIX. En època recent s'ha eixamplat la portassa i canviant-ne la morfologia.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-157

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-158
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 45-47
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502013Y:4373947
REFERÈNCIA CADASTRAL	2141341ED0724S0001ME
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab cap a la façana posterior sobre porxo.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt que fou modificat en llinda. Llinda i brancals de marès. A la seva dreta una finestra i a nivell del terra una finestra per orejar el celler. A l'esquerra una fermadora de ferro. Una finestra de factura recent on abans hi havia una portassa d'arc escarser. Al primer pis tres finestres. La casa corresponent al número 47 presenta portal de llinda, a la seva dreta a nivell del terra un finestró del celler i a l'extrem una finestra. Al primer pis, dues finestres. La coberta amb terrat està protegit per un porxo amb volada de fusta sostinguda per pilastres.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-158
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	La casa presenta modificacions de finals del segle XIX, entre les que cal destacar el canvi de morfologia del portal, l'increment de l'alçat del cos de la portassa i la construcció del porxo superior. Posteriorment, la casa fou dividida en dues fet que ha provocat la transformacions dels vans inferiors.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-158

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-158
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-159
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 53
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502042Y:4373929
REFERÈNCIA CADASTRAL	2141325ED0724S0001WE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

Presenta portal de llinda a la seva dreta portassa i a l'esquerra una finestra. Al primer pis una finestra balconera sobre el portal i, a dreta i esquerra, una finestra de menors dimensions.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-159
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Les intervencions contemporànies no han tengut en compte la tipologia tradicional de les façanes porrerenques.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època recent es modificà la portassa que antigament era d'arc escarser amb dovelles de marès i fou transformat en llinda. El portal d'accés està tancat per persiana metàl·lica.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-159

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Sió	CODI	AC-160
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 55. Cantonada carrer del Rector Llompart.
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502052Y:4373924
REFERÈNCIA CADASTRAL	2141324ED0724S0001HE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó al carrer del rector Llompart, construïda majoritàriament amb carreus de marès. Coberta de teula àrab sobre bigues de fusta cap a les façanes amb cornisa motllurada.

En planta baixa presenta portal de llinda i llindar de pedreny. A banda i banda, una finestra. Al primer pis, sobre el portal, una finestra balconera i a cada costat una finestra. Al segon pis, tres finestres més petites corresponen al sostre. La façana lateral (carrer del Rector Llompart) presenta tres finestres balconeres en planta baixa, de les quals només la central està oberta i a la de la dreta s'hi obrí una petita finestra. Al primer pis, tres finestres i, al segon, tres finestres de menor alçat que corresponen al sostre. La façana està enlluïda i presenta línies d'impota entre els nivells de marès i els cantons es remarquen amb una línia vertical. El cantó està rebaixat en planta baixa. Un sòcol recorre la façana. Annex a la façana lateral hi ha un cos d'una sola planta que alberga la portassa d'arc d'ansa-paner, la coberta del qual és plana amb terrat.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES: EM-012 CALLE DE LA TEJA

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Can Sió	CODI	AC-160
-------------	---------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	La casa amb una base del segle XVIII fou reconstruïda a finals del segle XIX amb la tipologia tradicional de l'època. L'interior ha estat rehabilitat en època recent.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i estructura de les dues crugies en planta baixa i façanes. Les que determina la fitxa EM-012 "Rotulació Urbana".
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada EM012
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Can Sió	CODI	AC-160
-------------	---------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-161
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 57
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502062Y:4373912
REFERÈNCIA CADASTRAL	2240950ED0724S0001LE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Finestra de llinda amb marca conopial amb relleu amb forma d'escut amb orla, on hi ha inscrita la lletra "S".

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Aquesta llinda fou descoberta quan es realitzaren obres de reforma de la casa. No es tracta d'un escut heràldic. S'ha apuntat que podria indicar el pas d'alguna processó per aquell indret. Però sembla que es tractaria d'una marca que indicaria que el propietari duria un nom o llinatge començat per S. (BARCELÓ, 2005, 19)

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Petits detalls urbans" a *Llum d'Oli*, núm. 105, Porreres, 2005, 19.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-161
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'element principal, la Llinda, es troba descontextualitzat.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Que fa referència únicament a la llinda.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-161

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-162
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 59-61-63
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502071Y:4373905
REFERÈNCIA CADASTRAL	2240948ED0724S0001TE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de marès transformat en llinda i llindar de pedreny. A l'esquerra hi ha una finestra, una portassa en arc deprimit còncau amb escopidors, un portal de llinda i una altra portassa amb arc d'ansa paner modificat amb salmer. Al primer pis hi ha de dreta a esquerra una finestra, una finestra balconera, una altra finestra i una altra finestra balconera.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-162
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Sobre la casa del XVIII sembla que dins el XIX s'elevà l'alçat de part de l'edifici (la que faria referència a la part esquerra), posteriorment, es modificaria el cos que albergava de la portassa i se'n elevaria l'alçat, puix que es pot veure una diferència en el paredat i cornisa. Cap al segle XX s'obriria la portassa d'arc deprimet.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria, estructura de les dues crugies en planta baixa i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".es permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-162

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-162
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-163
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 60
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502079Y:4373886
REFERÈNCIA CADASTRAL	2140906ED0724S0001LE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa, s'obri un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès i llindar de pedreny. A la seva esquerra una portassa d'arc d'ansa-paner amb dovelles i salmer de marès i escopidors. Al primer pis dues finestres amb llinda i brancals de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-163
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	A finals del XIX o principis del XX es degué obrir la portassa.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".es permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-163
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

